

# 空气能热泵维修电话 榆次空气能热泵维修 山西匠诚机电设备

产品名称	空气能热泵维修电话 榆次空气能热泵维修 山西匠诚机电设备
公司名称	山西匠诚机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市平阳南路151号
联系电话	13485322332

## 产品详情

太原 维修空气能维修

维修服务电话空气能服务电话，维修服务中心，上门维修服务，专业维修技师，欢迎咨询!

匠诚机电和您分享：降低空气源热泵噪音的方法

空气声处理空气声隔声在泵组噪声治理方面相对容易，泵组产生的空气声一般噪声不超过85dB(A)，而泵组与业主室内至少有一层楼板的间隔。一般120mm现浇混凝土的空气声隔声量都大于52dB，对隔绝泵组的空气声相当有利。但现在国家对室内的声环境有较严格的要求，空气能热泵维修价格，所以若泵组与业主相隔一层楼板的距离时，需要对隔声进行以特殊处理，常用的方法有加隔声罩、隔声吊顶、室内加吸声等。

系统隔振泵组系统隔振一般选用隔振器，若泵组振动比较强时，优选浮筑地面的做法，因为浮筑地面的减振效果更好，能起到减振作用的频带也更宽。

山西匠诚机电设备有限公司拥有多年维修保养经验，有专门的维修团队，提供中央空调维修保养，多联空调机组维修保养，洁净室空调机维修保养，机房空调维修维修保养，模块机组维修保养，空气源热泵维修保养，冷库维修保养等服务！

匠诚机电和您分享：

空气能热泵常见故障及维修办法：机组制热能力降低

故障原因：机组吸收的热量减少，榆次空气能热泵维修，热量交换效率降低，系统热量散失严重。

处理办法：检查机组表冷器翅片是否脏堵;检查机组是否排风不畅通，如风机不转、风叶损坏、机组所在位置通风不好等;检查水侧换热器结水垢，水泵有无老化，水流量是否减少;管道保温不好，保温管老化或者管道长，都会使保温效果降低。

空气能故障维修\_大型空气能故障维修\_找山西匠诚机电 专业维修保养售后:  
严格的施工规范专业从事空气能故障维修，保养数多年，经验丰富.

空气能报故障怎么办？看小编为大家介绍相关

1、压缩机运转，但机组不制热

: A、制冷剂全部泄露，系统检漏并充注制冷剂。B、压缩机故障，更换压缩机。

2、水流保护：水流保护一般有两种可能，水路系统不流通和水流开关本身损坏，而一般导致水流故障的往往是水路问题，具体的排除方法

3、排气压力过高：A、冷媒过多，排出多余的冷媒。B、氟路系统中有不凝性气体，排出不凝性气体。C、水流量不足，检查水系统，加大水流量。

4、吸气压力过低：A、干燥过滤器堵塞，更换干燥过滤器。B、电磁阀未开，修复或更换电磁阀。C、通过换热器的压降太大，空气能热泵维修电话，检查热力膨胀阀的开度是否恰当。D、热泵系统没有制冷剂或者泄露。

5、空开跳闸：A、空开合不上：更换一个空开且保证线没有虚接，如果不行可能是压缩机接地或者主板存在短路，判断准确后需要更换压缩机或者主板。:B、空开偶尔跳闸：往往是空开线虚接导致，重点检查线是否接牢即可。当然如果空开放在湿度较大的地方可能会受潮导致跳闸。

空气能热泵维修电话-榆次空气能热泵维修-山西匠诚机电设备由山西匠诚机电设备有限公司提供。山西匠诚机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山西匠诚机电——您可信赖的朋友，公司地址：太原市平阳南路151号，联系人：翟经理。

