

# 济南庆瑞值得信赖 高空作业升降机定制 烟台高空作业升降机

产品名称	济南庆瑞值得信赖 高空作业升降机定制 烟台高空作业升降机
公司名称	济南庆瑞液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市济阳县济阳街道马店村163号
联系电话	13065048339 13065048339

## 产品详情

液缸的活塞向下运动（既重物下降）。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化，由节流阀调节流量，控制升降速度。为使制动安全可靠，防止意外，增加液控单向阀，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器，用以区别超载或设备故障。

为什么曲臂式升降机会产生故障呢?究其原因大多数是因为操作不当造成的，那么，为了避免升降平台发生故障，我们应该如何处理曲臂式升降机故障问题呢?

- 1、升降机质量问题：支杆生产尺寸不一致，属于升降平台设备自身地质量缺陷，建议联系生产厂家进行更换，高空作业升降机价格，这种情况出现地概率较低。当支杆中间转轴不一致，导致升降平台无法正常工作，平台收到严重损坏，出现台面倾斜，请仔细查看。
- 2、更换液压油：冬季采用32#液压油，随着气候变冷，液压油要及时更换，因为温度会影响曲臂式升降机液压油地粘稠度，这是非常容易被大家遗忘地，应做好准备工作。
- 3、液压系统受损：油缸损耗严重，内封闭圈出现损坏不均匀或者内有阻碍物就容易造成受力不均匀，造成油缸升降高度不均匀，建议仔细检查油缸是否正常。当送油管内部有异物，导致输送液压油造成受力不均匀，会出现台面不均匀情况，建议仔细查看输送油管是否畅通。
- 4、货物偏载：在放货时应当尽量将货物置于台面中间，台面倾斜是曲臂式升降机出现地概率高地问题，尤其是移动曲臂式升降机。造成台面倾斜地原因分为人为与产品本身缺陷两大类。人为因素主要是不注意日常使用，不按照规定地方法去操作造成地升降平台出现各种问题，这个我们暂且带过。

在年终的时候，还应该对曲臂式升降机进行年终保养。

检查液压和管道连接部位，如果发现管道出现破损情况，立刻进行更换。如果连接部分出现松动情况，高空作业升降机定制，也要立刻把其拧紧。拆开下降阀对其进行详细地检查，烟台高空作业升降机，并用压缩空气将阀芯吹净。把油箱中的吸油过滤器取出，对其进行仔细地清洗，高空作业升降机多少钱，清洗干净后再放回原位，并为油箱加满新油。对曲臂式升降机而言，不管是月度保养，还是年终保养都非常重要，因为经常保养不仅可以让其保持良好的功效，还可以延长其使用寿命。

济南庆瑞值得信赖-高空作业升降机定制-烟台高空作业升降机由济南庆瑞液压机械有限公司提供。济南庆瑞液压机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。济南庆瑞——您可信赖的朋友，公司地址：山东济南市济阳县济阳街道马店村163号，联系人：马经理。