

# 西门子触摸屏TP1500停留在开机画面维修

产品名称	西门子触摸屏TP1500停留在开机画面维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

## 产品详情

西门子触摸屏TP1500停留在开机画面维修  
西门子触摸屏TP1200触摸不灵维修,西门子人机面板TP1200触摸无反应维修,西门子人机界面TP1200按键失效,失灵维修,显示#号维修,通讯故障维修,无显示维修,玻璃碎片,玻璃板更换,保护膜更换,按键开关更换,按键保护膜更换,西门子SIMATIC HMI Comfort Panel:TP700、TP900,停留在SIMATIC HMI 界面,无法进入WinCE系统,无法进入系统,光标对角来回移动,触摸屏黑屏进不了系统,上电提示无引导系统,重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。开机停留在画面,西门子显示屏维修,西门子触摸屏维修,主板出问题,电源不稳定,触摸外面那个玻璃破碎更换,触摸屏和PLC通讯不上维修,西门子TP1500不进系统, KP1200自己重启维修, TP900黑屏维修, TP700进系统卡哪里不动, 西门子屏维修, 西门子触摸屏TP1200触摸不灵维修,西门子人机面板TP1200触摸无反应维修,西门子人机界面TP1200按键失效,失灵维修,显示#号维修,通讯故障维修,无显示维修,玻璃碎片,玻璃板更换,保护膜更换,按键开关更换,按键保护膜更换,西门子SIMATIC HMI Comfort Panel:TP700、TP900,停留在SIMATIC HMI 界面,无法进入WinCE系统,无法进入系统,光标对角来回移动,触摸屏黑屏进不了系统,上电提示无引导系统,重新启动。无法进入OS更新恢复出厂设置模式。开机停留在画面维修, 西门子TP1500显示屏开机进不了系统维修当天修复, 西门子屏TP1500触摸失灵-当天修复问题, 德国工业触摸屏黑屏维修, 西门子触摸屏维修,的西门子触摸屏维修专家,10年以上触摸屏维修经验,对于触摸屏出现的大小故障均可轻松解决,一般故障当天即可修好,公司配件齐全,还有专门的触摸屏检测设备,修复好后装上设备即可投入使用。4IRU81IW3\_10N(JRY{PD0NH.png 西门子屏TP1500触摸失灵故障检测诊断：在西门子触摸屏维修时要注意功率部件上存在明显烧毁痕迹的不得将西门子变频器直接上电。完成对于西门子变频器的初步测量后,然后在对西门子变频器进行上电测量,(1)上电检测西门子变频器上的数码管显示的是F231故障时,故障原因可能是西门子变频器的电源驱动板或是主控板存在问题,西门子变频器维修时需要跟换电源驱动板或是主控板来进行测试。(2)在西门子变频器上电后如面板无显示或是面板下的指示灯不亮,故障原因是西门子变频器的整流供电部分存在问题。西门子屏TP1500其他故障修复包括:黑屏,白屏,花屏,蓝屏,死机,触摸不灵,按键无反应,自检通不过维修,与人机面板通讯不上,触摸屏显示#号,通讯不上,触摸失效,按键面板坏,液晶屏损坏,无显示,进不了系统,无法进入用户中心,运行一段时间不好用,开机一会屏卡死,开不了机,进水,进油,控制屏坏,开机屏幕暗淡等等故障快速修复。一台触摸屏不能工作,触摸任何部位都无响应。[故障分析处理]首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否

工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁，西门子触摸屏TP1500停留在开机画面维修