

宜兴东洋黑屏变频器维修

产品名称	宜兴东洋黑屏变频器维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东洋 型号:CVF03 产地:宜兴
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

宜兴东洋黑屏变频器维修功率单元设置

77

精简功率模式

78

跟踪错误

79

功率部分配置不合规

80

变频器初始化

81

CSIV文件坏

82

CSIV参数错误

83

非法选择组合宜兴东洋黑屏变频器维修

84

无安全选件

85

PROFIBUS严重故障

86

数字输入错误

传感器错误

88

选件检测变动

89

机械制动滑移

90

反馈监测

检查与编码器的连接

91

AI54设置错误

54连接KTY，必须设置为电压模式

92

无流量宜兴东洋黑屏变频器维修

无电动机

93

空泵

94

曲线结束

95

皮带断裂

96

启动被延迟

97

停止已延迟

98

时钟故障

99

转子锁定

104

混合风扇故障

122

电机意外旋转

163

ATEX ETR 电流极限警告

164

ATEX ETR 电流极限报警

165

ATEX ETR 频率极限警告

166

ATEX ETR 频率极限报警

200

火灾模式宜兴东洋黑屏变频器维修

201

火灾模式处于活动状态

202

超过火灾模式极限宜兴东洋黑屏变频器维修

220

过载跳闸

243

制动IGBT故障

244

散热片温度

F机架变频器=29报警