

# 真空淬火炉 苏州金言来 真空淬火炉厂家

产品名称	真空淬火炉 苏州金言来 真空淬火炉厂家
公司名称	苏州金言来新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区汾湖经济开发区金家坝金莘路2559号
联系电话	13906253112 13906253112

## 产品详情

真空炉异常怎么办

显示温度低至小于设定值：

同样，首先检查工作区温控器参数是否正常，是否有输出信号。

其次，检查相应工作区域内的热电偶是否损坏。要检查这些热电偶是否良好，可将恒温器上的热电偶连接到恒温器，并观察温度显示。如果热电偶确实损坏，真空淬火炉配件，必须更换。

（注意：如果更换的热电偶是内腔里的，小型真空淬火炉，还会涉及到真空密封性能，另外详解）

再次，如果恒温器，热电偶没有问题，需要测试加热管是否正常运行。方法：电源打开后，按照电路图开始加热，直接用测试笔测试连接到导线的加热管的相应工作区域（在白色高温下的固体输出线是）看是否有电。如果有电达到，还需要使用夹具来查看当前工作区域之间的当前差异，真空淬火炉，在正常情况下，真空淬火炉厂家，差异不显着。

如果没有电力到达，您必须逐一检查电路的电路图，看看断电结束以及组件是否烧毁。

真空炉的种类：

1、外热式真空炉：（在普通井式炉炉膛中放一个真空炉罐）

A、主要进行退火操作，可通过拆去真空管道吊出炉罐进行冷却，可准备几个真空炉罐，进行连续操作。

2、内热式真空炉：（炉罐真空，炉罐和炉体之间也是真空）

A、特点：可使炉罐内外压力一致，减少炉罐壁厚

B、内热式：电阻丝悬挂在圆柱形炉膛内侧

注：内热式与外热式的区别：内热式中电阻丝、炉衬同处于真空中。而外热式中，电阻丝、炉衬不在真空中。

C、种类：碳管炉、双室真空炉、高压气淬炉

我国真空炉有着广阔的发展前景：

1) 自上世纪80年代以来，国外广泛采用高压气淬代替油淬，以免除清洗工序，提高工件表面质量。上世纪90年代初，国外已在开发 $(20\sim 40) \times 10^5\text{Pa}$ 的高频淬火机，如上所述，业已开发出工作压力达 $100 \times 10^5\text{Pa}$ ，工作温度达2200 的高温高压真空炉，向高温高压发展的趋势还将持续。(2)广泛采用计算机微电子技术及网络技术，研制开发智能控制系统和网络管理系统，实现真空炉工艺和设备的柔性化和连续作业。

真空淬火炉-苏州金言来-真空淬火炉厂家由苏州金言来新材料科技有限公司提供。苏州金言来新材料科技有限公司在工业锅炉及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金言来一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李春辉。