

# 江门新会区七堡地坪漆公司,江门厂房环氧地坪漆

产品名称	江门新会区七堡地坪漆公司,江门厂房环氧地坪漆
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

### 耐腐蚀环氧地坪漆工程施工地理环境的好多个要素

1、自然界中的风力一样也是伤害环氧地坪漆工程施工质量的因素之一，建筑施工时不但保证环氧地坪漆工程施工现场的空气流通，但风力又不能过大。它是因为风力过大会分别加速环氧地坪工业涂料中溶剂和水分的蒸发，使环氧地坪漆工程项目工业涂料破乳不佳，此外还会继续再次降低气体的洁净室等级，使环氧地坪漆工程项目涂层沾有沉渣。因而，当风速等级>四级的大风温度，应停止环氧地坪工业涂料的建筑施工。2、太阳光照射也是伤害环氧地坪喷漆预期效果的重要因素之一，环氧地坪工业涂料在储存和运输整个过程时要防止暴晒，在建筑施工整个过程时要防止太阳光直射。特别是在在炎热高温的夏季，太阳光直射下的被刷涂的环氧地坪基层表面温度过高，会使其脱干或脱溶剂速度过快，使破乳的预期效果不佳，从而较为严重威胁环氧地坪涂层的质量。3、此外也应充分考虑空气污染化合物的伤害。环氧地坪漆工程施工现场周围环境中，若有制造厂或车子排出去的许多的工业废气，如SO<sub>2</sub>,H<sub>2</sub>S等侵蚀乙炔气体，以及周围环境中导致飘舞的灰尘，都将对环氧地坪的施工质量造成伤害。因此当发现工程施工工地有与众不同的味儿或飘舞的尘土，应中断建筑施工，当发现空气污染化合物早就沾污一部分涂层，应立即清理干净整洁。