

鹰潭市余江/贵溪进口柴油发电机出租/租赁 月租价格更合理

产品名称	鹰潭市余江/贵溪进口柴油发电机出租/租赁 月租价格更合理
公司名称	山东格屋电力设备有限公司
价格	300.00/天
规格参数	品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国
公司地址	山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2 405室(注册地址)
联系电话	18252005550

产品详情

鹰潭市余江/贵溪进口柴油发电机出租/租赁 月租价格更合理主要类型及特点：坐式、移动、静音型、普通型机组，适应于不同的电压，不同频率的电源，随机调节符合，自动化应急，声光报警...。发电机组：(康明斯、沃尔沃、大宇、卡特、上柴) 50kw、75kw、100kw、120kw、150kw、200kw、250kw、300kw、400kw、500kw、600kw、800kw、1000kw、1100kw、1200kw、1600kw。鹰潭市余江/贵溪进口柴油发电机出租/租赁 月租价格更合理

鹰潭市余江/贵溪进口柴油发电机出租/租赁 月租价格更合理

1 启动困难

1.1 故障现象

柴油发电机在起动机带动下,转速达到启动转速,但不能启动,通常表现为:

- (1)启动时无爆发声,排气口无烟排出,不能启动.
- (2)启动时可听到连续的爆发声,有白烟或少量黑烟,但不能启动.

1.2 故障原因

(1)低压油路的故障

- 1)油箱内无油或油面太低,吸管吸不上油.
- 2)油管破裂,油管接头松动漏油.

3)供油系统有空气或管路不通,造成发动机不着火.

4)柴油中有水,冬季结冰,造成管路不通;冬季使用的柴油标号不符,造成柴油析蜡,堵塞滤清器及油管.

5)长期不清洗,不更换柴油滤清器滤芯,造成堵塞.

6)喷油泵溢流阀弹簧折断或被异物垫起,使柴油从低压油路流回柴油箱,从而使低压油路不能保持一定油压,发动机不着火

(2) 输油泵故障

1)止回阀装配不当,或者使用时间过长,使阀座面磨损过甚.

2)滤网堵塞.

3)输油泵的柱塞发咬,或弹簧折断,或磨损严重,输油泵不能正常供油.

4)输油泵推杆咬住.

5)手油泵活塞密封不严.

(3)供油传动系的故障

1)调速器传动杆件磨损过甚,使供油齿条拉杆不能达到启动油量和额定供油量的位置.

2)停油汽缸卡死在低油位,不能使发动机着火,或停油汽缸的连接部分脱落.

3)操纵杆连接销轴磨损严重,不起控制作用.

(4)喷油泵的故障

1)调正齿杆咬死,或柱塞因弹簧折断而卡住,使供油齿杆始终停留在停车位置.

2)柱塞磨损过甚,或柱塞在套筒中卡住.

3)齿轮磨损严重,使柱塞和挺杆的间隙过大,造成泵油量下降,导致发动机不着火.

4)供油调整齿圈的锁紧螺栓松动或脱落,使泵的供油量改变.

5)出油阀有污物垫起,或出油阀弹簧折断而漏油或者一阀发卡.

6)喷油泵联轴器接合盘损坏,或者联轴器螺栓松动,使供油时间变化,导致发动机不着火.

7)喷油泵传动轴和传动齿轮连接松脱,造成喷油泵不工作.

8)中间正时齿轮或喷油泵传动