

## QFGZ503钢五柱散热器河北钢五柱暖气片厂家中春暖通

产品名称	QFGZ503钢五柱散热器河北钢五柱暖气片厂家中春暖通
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	20.00/柱
规格参数	品牌:中春 型号:QFGZ506 产地:冀州
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

### 产品详情

采暖期内系统需要经常补水，因此排气也要经常进行。打开排气罐的放气阀时，有大量气体冒出，半小时后散热器开始变热。一个采暖期共发生五次这样的事，每次都是放掉排气罐内的气体，情况才好转。这就充分说明了及时排气对保证系统的正常运行很重要。目前，我国多地进入雨季，降雨连连，多日不得见晴空，一些物品眼看着要长毛了。对有些家居用品的防霉防潮等保养措施，在这个夏季就显得格外重要，比如衣服、木质家具、铁质物品等。有人说，家里铜铝复合暖气片就不需要养护，防腐蚀性能杠杠的，夏天根本就不需要打理。确实如此吗？

接下来，我们将一探究竟！铜铝复合暖气片由中国人自主研发，是适合中国国情的暖气片类型，它的内部是铜制结构，抗氧化性能好，防腐蚀能力强，热媒通过与铜管接触，没有碱化和氧化，使用安全，比较适合北方的水质及复杂的供暖系统。但是，据介绍，这种情况并不是的，在某些特定的环境下，铜铝复合暖气片也不能排除发生腐蚀的可能性，因此该类型暖气片好也如同钢制暖气片一样满水保养。同时，我们还应该关注暖气片的外表面。长期使用中铜铝复合暖气片的表面会因磕碰等原因导致表面喷塑脱落，在夏季高温高湿的环境中就容易被氧化腐蚀。为避免这种情况的发生。用户应该及时修补损坏的表面，如不能自行修理，可请人员上门维修。

除此之外，夏季正处于非采暖期，对铜铝复合暖气片的维护还需要做到几点：不可私自拆改，由于用户没有知识和工具，擅自改动会导致系统压力不平衡，造成漏水、不热等情况的出现；检查系统配件，系统受热胀冷缩作用的影响，个别配件、接头会出现松动、漏水等问题，用户需及时处理；定期清洁暖气片表面，严禁使用强腐蚀性溶剂，也不可使用尖锐锋利的物品刮擦，以免损害喷塑层。