

西门子SIEMENS伺服电机故障排查步骤--天津

产品名称	西门子SIEMENS伺服电机故障排查步骤--天津
公司名称	天津满源自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区宁海路文峰大厦905
联系电话	18322059741

产品详情

西门子SIEMENS伺服电机出现报警或故障，可根据以下步骤去排查解决：

- 1.伺服控制器中编码器的设置不对：修改参数。
- 2.信号干扰：改善接地与屏蔽。
- 3.电机轴承损坏：维修电机。
- 4.编码器或编码器电缆损坏：更换。
- 5.伺服控制器编码器接口损坏或接触不良：维护保养。

通过以上方法，基本可以解决掉常见问题。

天津满源自动化技术有限公司是一家从事数控机床、工控设备、自动化设备电气维护保养的企业，公司具有工程师团队，配有多种检测维修设备，拥有840D、840DSL、840C、802D、802DSL、840C以及发那科数控系统测试平台，面向全国提供进口伺服电机故障处理及保养服务，可以快速可靠的检测设备故障点位，精确维护；具备匹配的伺服驱动器做试验，确保设备得到修复，正常上机运转。服务质量可靠，周期短，欢迎来电交流！