

濮阳蒸汽分汽缸-濮阳分气缸厂家

产品名称	濮阳蒸汽分汽缸-濮阳分气缸厂家
公司名称	河南瑞德机械制造有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	蒸汽分汽缸:锅炉分汽缸 型号:定做 产地:濮阳蒸汽分汽缸厂家
公司地址	产业园集聚区5号, 联系电话13783628963
联系电话	137-83628963 15981994984

产品详情

【濮阳蒸汽分汽缸-濮阳分气缸厂家】锅炉分汽缸厂家,濮阳分汽缸生产厂家,蒸汽分汽缸,锅炉分汽缸价格,定做分气缸,濮阳分汽缸的设计,分汽缸安全阀计算,锅炉分汽缸有鉴定书吗,如何设计锅炉分气缸,分气缸作为锅炉部件的规定,分气缸的图纸,蒸汽分汽缸,分气缸,分汽缸厂家,濮阳分汽缸价格优惠,锅炉分气缸,从优分气缸,大号型分气缸,濮阳不锈钢分气缸,蒸汽锅炉分气缸,压缩空气分气缸,蒸汽系统分气缸,压力容器分气缸,蒸汽分汽缸厂家,濮阳定做各型号分气缸,加工分汽缸,碳钢卧式159分汽缸厂家生产,优质蒸汽分汽缸,濮阳分汽缸定做。蒸汽管道进行10%探伤是正确的,国家局对这个问题有个答复;

- 1、蒸汽锅炉范围内管道是属指锅炉范围内与之相连的汽水管道。对于工业锅炉,一般指锅炉给水管道和主蒸汽管道;对于电站锅炉,一般指锅炉主给水管道、主蒸汽管道、再热蒸汽冷(热)段管道等;
- 2、目前,按照国质检特函[2007]402号文的规定,工业锅炉与用热设备之间的联接热力管道总长不超过200米时,其安装和使用管理按照锅炉的相关规定进行。原则上,其设计可以由具有相应资质的管道设计单位进行;
- 3、电站锅炉范围内管道制造的要求,按国质检特函[2007]402号文的规定执行;
- 4、锅炉范围内管道材料应符合《蒸规》的要求。

蒸汽管道进行10%探伤是正确的,国家局对这个问题专门有个答复”,请问在何处可以查到这个答复?

另外监理坚持认为这根主蒸汽管道归锅炉安装监督检验机构实施安装监检,必须按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第85条作探伤,并执行“第4条本规程的规定是锅炉安全管理和安全技术方面的基本要求。有关技术标准的要求如果与本规程的规定不符时,应以本规程为准。”其他标准和规定全部不采纳。

你们现在与监理的关键问题是:这根管道是属于锅炉本体管道或是属于本体以外蒸汽管道的问题。

按《蒸规》第4条,只有执行监理的要求了。

现在《锅炉安全技术监察规程》（征求意见稿）第7条也有与《蒸规》第4条同样的要求。

锅炉分气缸吡吡响怎么回事？

答：如果没有发现在泄漏点，有吡吡响有两个原因，一是进出口阀门流量大或开度校二是疏水器失灵漏汽。

蒸汽分汽缸设计求助

答：用截止阀比较好因为蒸汽压力比较大一般在4-10个压力，要求开关可靠不漏泄。那么截止阀漏泄基本上是0.其他阀门难以保证不漏泄。