

# 潍坊油循环模温机 功率调节自动恒温

产品名称	潍坊油循环模温机 功率调节自动恒温
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23260.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

## 产品详情

潍坊油循环模温机采用温控表（PID）调节和集成电路板控制，欧能机械小编给大家带来常见的故障排查和应对方法，赶紧收藏起来吧！

- 1、机器开机的时候，电路板不能够得电：碰到这样的情况，很多用户觉得是机器坏了，其实90%是因为机器的保护功能起的作用：紧急停止功能和高压保护，这两种情况都是采用复位功能就可以了。
- 2、油循环模温机开机的时候，出现故障蜂鸣器响，并“逆向保护器灯”亮的情况。这种情况也是90%是因为三相电相序接反，只要更换三根火线的任意两根就可以。还有极少数的情况是因为三相电缺相造成的。
- 3、启动泵电机电源的时候，出现故障蜂鸣器响，并”缺媒体“指示灯亮的情况。这种情况就也是两种原因造成的：传热媒介缺少或者液位感知棒出现故障。当然，绝大多数情况只要继续补充传热媒介就可以解决这个问题。如果真的出现液位感知棒故障的情况，需要及时更换（这种情况很少出现）。
- 4、油循环模温机在运行过程中，出现故障蜂鸣器响，并”过载“指示灯亮的情况。出现这样鼓掌也是两种原因造成的：机器的瞬间电流过大或者是故障保护器损坏。当然，大部分的原因是瞬间电流过大的原因，需要排查泵浦是否有堵塞的情况发生，还有可能是用户电压不稳定也会造成这种结果的。
- 5、油循环模温机在运行过程中，出现空气开关跳闸的情况。模温机会一种保护是脱扣断电保护，在电加热管的温度达到一定设定值时就会脱扣跳闸。需要排查超温温控表的问题，还是使用的时候强制升到高值了。
- 6、潍坊油循环模温机出现故障蜂鸣器响，并且报警灯亮的情况。就一定是继电器卡死报警，这个报警需要在第一时间关闭模温机检查具体哪个继电器出现问题。

以上6种的模温机故障，故障表现情况、故障分析、故障处理三个递增的内容。请使用模温机的朋友记住

，大部分就可以解决模温机故障发生的时候，就可以大概分析和处理了。