输送带在工业生产 工矿企业运输带使用保养方法

产品名称	输送带在工业生产 工矿企业运输带使用保养方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

输送带在工业生产 工矿企业运输带使用保养方法

输送带产品概述:

输送带又称运输带英文名conveying belt,又称运输带,是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品,或者是塑料和织物复合的制品。输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。

皮带输送机在农业、工矿企业和交通运输业中广泛用于输送各种固体块状和粉料状物料或成件物品,输送带能连续化、高效率、大倾角运输,输送带操作安全,输送带使用简便,维修容易,运费低廉,并能缩短运输距离,降低工程造价,节省人力物力。

是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品,或者是塑料和织物复合的制品。

注意事项:

随着输送带在工业生产中的普及,多品种、高性能、轻量化、多功能、长寿命是生产商关注的几个方面。在工业生产中,正确的使用输送带显得尤其重要,输送带在使用中应注意以下事项:

[1.避免托辊被物料覆盖,造成回转不灵,防止漏料卡于滚筒与胶带之间,注意输送带活动部分的润滑, 但不得油污输送带;

[2.防止输送带负荷启动;

[3.输送带发生跑偏,应及时采取措施纠正;

[4.发现输送带局部破损时,应用人造棉及时修补,以免扩大;

[[5.避免输送带遭受机架,支柱或块状物料的阻滞,防止碰破扯裂。

输送带保养须知:

/贮存时仓库温度宜保持在18-40 之间,相对湿度宜保持在50-80%之间。

/贮存期间,输送带须成卷放置,不得折迭,放置期间应每季翻动一次。

/不同类型、规格层数的输送带不宜接在一起使用,其接头应采用胶接法。

/输送带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。

/输送带运行速度一般不宜大于2.5

米/秒,块度大,磨损性大的物料和使用固定的卸料装置应尽量采用低速。

/输送机的传动滚筒直径与输送带布层的关系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据 输送机的设计规定,合理选取。

/给料方向应顺输送带的运行方向,为减小物料下落时对输送带的冲击应采溜槽,减小物料下落距离;

/输送带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料,带顺应采用柔软适度的挡料板,以免档料板过硬 ,刮破输送带的带面。

/输送带在运输和贮存中,应保持清洁避免阳光直射或雨雪浸淋,防止与酸、碱、油类、有机溶剂等物质接触,并距离发热装置一米以外。

输送带广泛应用于水泥、焦化、冶金、化工、钢铁等行业中输送距离较短、输送量较小的场合。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料,内容是经验之谈,我公司还生产各种防水材料,价格美丽,产品性能OK,质量方面请您放心下单,实体企业就是这样放心。