

畜牧养殖温室大棚管点击了解更多

产品名称	畜牧养殖温室大棚管点击了解更多
公司名称	宁津县华牧养殖设备加工
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县钢材市场六道四段
联系电话	13792210658 13792210658

产品详情

日光温室与大棚的区别

日光温室：主要用于冬季喜温作物的生长

大棚：只用于早春，温度较高时。

按结构：温室和大棚都是竹木或是钢架两种结构，畜牧养殖温室大棚管，主要区别在于温室有草帘做不透明覆盖，用于保温，即使在冬季零下30°，温室内仍然保持在零上5-15°，可以满足作物生长的需要。而大棚这不然，只能在零下3°以上，否则就会产生冻害

温室多以东西走向，跨度在7米左右，也有10米的，但造价相当高。温室用卷帘机卷放草帘，其抗风性和保温性相当好。大棚则没有卷帘机，跨度一般在10米，南北走向，抗风性也较差

温室有后墙，而且相当厚，墙顶大约在80-100厘米，而大棚则没有

温室因为是南北走向，所以光照均匀，作物生长比较一致，大棚则不一样

大棚的特定环境。

在大棚环境下，长期没有雨水淋洗，使得向土壤施用的肥料不能随雨水淋洗到土壤深层，而残留在土壤耕层；同时大棚内温度高，土壤水份蒸发量大，使深层的盐分随土壤毛管水（分）上升到表层。特别是海涂土壤大棚后期干旱易引起盐分浓度升高，甚至出现盐霜，作物生理障碍加剧土质粘重。土质粘则保肥性强，养分流失少，特别是在大棚内无雨水淋洗，肥料用量比露地栽培大，长期耕作后加重了土壤盐化。尤其是连作土壤年复一年，土壤障碍有增无减。土壤障碍。一般大棚作物种植2-3年后开始出现土壤障碍现象是，主要表现为土壤酸化盐化，严重时土壤表层出现白色盐花（“白霜”）、铜青绿色纹斑点、甚至出现棕褐色（“红化”）的现象，作物产生不同程度的危害。主要有土壤酸化，土壤盐化，土壤养分富集。。

温室大棚的选址和安装

温室大棚选址时应尽量选在平坦地块，地下水位不要太高，避开挡光的高山和建筑，有污染的地方也不能建棚。另外有强烈季风的地区要考虑所选温室大棚的抗风能力。一般温室大棚的抗风能力应在8级以上。对日光温室来讲，温室的朝向对温室内的蓄热能力影响很大。搞种植的大棚建议选择南北走向，即大棚的棚头分别在南北两侧，这种朝向能使大棚内的作物分配到均匀的光照。

温室内墙一定要有蓄热功能，以便储存热量。夜间，这些热量会释放出来保持棚内的温度平衡。砖墙、水泥抹灰墙、土墙都具有蓄热能力。

温室基础设计是根据地质结构和当地气候条件决定的，寒冷地区、土质酥松的地区基础相对深一些，以超越冻层为宜，不能全年生产的温室要比全年都进行生产的温室深些，毛石或河石填充的基础上面要加20到30厘米厚的地梁，地梁上面砌筑墙体，墙体要有保温夹层，保温夹层填充苯板、珍珠岩等保温材料。

畜牧养殖温室大棚管点击了解更多由宁津县华牧养殖设备加工提供。行路致远，砥砺前行。宁津县华牧养殖设备加工致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为畜牧、养殖设备及用具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山西抽鸡粪机，北京干抽粪机，干湿抽粪机的厂家，欢迎来电咨询。