

施耐德变频器无显示过电流维修

产品名称	施耐德变频器无显示过电流维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

施耐德变频器上电无显示维修故障处理在这里，我将测量多个电容器，但是如果此时电容器没有响应，则可能是原因。从板上取出一个无功电容器并进行检查。然后，在某些情况下，可能会发生泄漏。如果有泄漏，则必须更换。如果更换后仍然无法使用，则可能还有其他原因，但是很难确认您是业余爱好者，因此请的销售商进行检查或更换荧光灯本身。操作步。SKIV100A变频器用于雕刻机的调试步骤A，接线：启动线接在S1和COM;多段速1接在S2;多段速1接在S2;多段速1接在S2;公共端接在COM;B，参数：P0.01=1，P0.03=400，P0.04=400，P0.07=5，P0.11=5，P0.12=5，P2.02=400，P5.02=16，P5.03=17，P5.04=18，PA.04=100，PA.0。SKIV100A变频器用于雕刻机的调试步骤A，接线：启动线接在S1和COM;多段速1接在S2;多段速1接在S2;多段速1接在S2;公共端接在COM;B，参数：P0.01=1，P0.03=400，P0.04=400，P0.07=5。Isegkhefv

上海一擎电气科技维修：我们开通24小时，方便客户随时及时与我们，并随时准备为客户提供高效的服务。

1；西门子交流变频型号；120\150.6SE70，MM系列

直流调速器型号；6RA23.6RA24.6RA28.6RA70

2：ABB交流变频器型号；acs510 acs550 acs400 acs600 acs800 acs140等系列

直流调速器型号；DCS500/DCS400/DCS600/DCS800

3;艾默生CT交流变频器型号；3100

直流调速器型号；

4;安川交流变频器型号 ; 616G5.616PC5.616GL5-IP/1000

伺服驱动器维修 ;

5 ; 三菱变频器型号 ; -J2S

6 ; 富士变频器型号 ; 7S

7;SEW 交流变频器型号 ; 31C

公司常备 ; 60A0075-5A3-4-00.31C030-5A3-4-00.31C040-5A3-4-00.31C075-5A3-4-00.31C110-5A3-4-00.31C150-5A3-4-00.31C220-5A3-4-00

8;西威交流变频器型号 ;

公司常备 ; 33-4

9;科比交流变频器型号 ; 6

常备型号 ; .35G0 -35G0

-3420 -4140 1D-3410