

# 英标直腿槽钢PFC180公差执行标准

产品名称	英标直腿槽钢PFC180公差执行标准
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5240.00/吨
规格参数	执行标准:EN10025 型号:PFC180 材质:普材
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

## 产品详情

英标直腿槽钢PFC180公差执行标准经销英标槽钢，英标H型钢，英标工字钢，英标角钢，美标H型钢，美标工字钢，美标槽钢。欢迎来电订购 接待员：黄剑波

英标槽钢产地：河北/河南/山东

英标槽钢CH/PFC系列规格表：

英标直腿槽钢 PFC180x90x26 S355JR/J0/J2 26.1

英标直腿槽钢 PFC200x75x23 S355JR/J0/J2 23.4

英标直腿槽钢 PFC200x90x30 S355JR/J0/J2 29.7

英标直腿槽钢 PFC230x75x26 S355JR/J0/J2 25.7

英标直腿槽钢 PFC2300x90x32 S355JR/J0/J2 32.2

英标直腿槽钢 PFC260x75x28 S355JR/J0/J2 27.6

英标直腿槽钢 PFC260x90x35 S355JR/J0/J2 34.8

英标直腿槽钢 PFC300x90x41 S355JR/J0/J2 41.4

英标直腿槽钢 PFC300x100x46 300x100x9x16.5 45.5

英标直腿槽钢 PFC380x100x54 380x100x9.5x17.5 54

英标型号规格 英标槽钢材质 槽钢长度(米)

CH76\*38\*7 S235/S275 6/12

CH102\*51\*10 S275/S355 6/12

CH127\*64\*15 S275/S355 6/12

CH152\*76\*18 S275/S355 6/12

CH152\*89\*24 S275/S355 6/12

CH178\*76\*21 S275/S355 6/12

CH178\*89\*27 S275/S355 6/12

CH203\*76\*24 S275/S355 6/12

CH203\*89\*30 S275/S355 6/12

CH229\*76\*26 S275/S355 6/12

CH229\*89\*33 S275/S355 6/12

CH254\*76\*28 S275/S355 6/12

CH254\*89\*36 S275/S355 6/12

CH305\*89\*42 S275/S355 6/12

CH305\*102\*46 S275/S355 6/12

CH387\*102\*55 S275/S355 6/12

CH432\*102\*65 S275/S355 6/12

1在进行网架结构钢材产品的采购过程中需要对经销商的产品进行验收合格之后才能进行大量的采购，经过一系列正规的审批手续之后达到采购的要求，防止出现购置不合格的钢材产品。

2选择的钢材和焊制的工艺上出现匹配，注意在选购的时候注意钢材的层状撕裂的问题。

3在产品运输的过程中要对钢材进行保护，避免出现焊材耗损的情况。

4要按照批次进行堆放，防止钢材腐蚀严重，直接影响到钢材的质量问题，必须按照相关的标准进行抽样。

5严格按照验收的标准选购钢材，选购的钢材要有证明材料，并达到设计的标准，复合国家的标准规定。

6在网架钢材的选购过程中要注意对化学成分、力学成分进行设置，必要时对加工过工艺进行测试，看产品是否达到合格的标准。

英标槽钢现货库存供应，欢迎来电询价！成品钢材缺陷和质量问题按其检验方法有：1)由化学分析中发现的化学成分不合格;2)由物理性能、力学性能、工艺性能及金相组织等检验发现的性能和组织不合格;3)由尺寸测量和表面检验发现的尺寸、外形不合格和表面缺陷。如断面尺寸超差、形状不正、钢材长度超差以及其他表面缺陷。这里的表面缺陷系指轧制生产工艺过程中造成的表面缺陷。这种缺陷在不同产品中有不同的表现特征。表面缺陷按其生产原因可分为：1)冶炼及铸锭造成的表面缺陷，多因钢坯表面清理不净而遗留在钢材上;2)轧制生产过程中造成的表面缺陷，多产生在钢材表面。如矫直裂纹、内部裂纹等。