

# 新高楼玻璃外墙清洗维护服务资质证书

产品名称	新高楼玻璃外墙清洗维护服务资质证书
公司名称	深圳华谊企业咨询管理有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷2栋11层1112室
联系电话	13418916898

## 产品详情

### 新高楼玻璃外墙清洗维护服务资质证书

可办理高楼外墙清洗、高楼玻璃幕墙清洗维修保洁服务资质证书，其作用是保证企业能具备相关作业资质、相关作业人员的岗位证书，确保施工企业能接下高楼外墙清洗、高楼玻璃幕墙清洗维修保洁任务。

高空作业外墙清洗养护，高楼玻璃幕墙清洗养护，是高空作业中的一种，是一种有风险的清洗养护项目，外墙清洗不仅要做到建筑物外墙、玻璃幕墙的清洁养护，更重要的是要保证高空作业外墙清洗技师的人身安全。那需要清洁公司的施工人员来做。

具有非常丰富的清理高空外墙的实际操作经验，并有一支优秀的管理队伍和优良的安全维护措施。

高楼大厦的外墙清洗包括：高楼大厦的外墙清洗、高楼玻璃幕墙的清洗保养、高层外墙的清洗保养、高层外墙的粉刷、高楼大厦的广告安装等。由于高层建筑外墙工程中存在着危险性和复杂性，因此，此项工作具有相当的科学性和专业性。

高空作业外墙清洗、高楼玻璃幕墙清洗、维修保养专业服务公司的施工人员必须经过专业培训后才能从事此项工作。清洗维修高楼外墙高楼玻璃幕墙清洗维修保洁所需资格要求：

企业法人营业执照；

二是安全许可；

三、员工上岗证；

四、高楼大厦外墙清洗保养资质高楼玻璃幕墙清洗保养服务资质证书。

高空作业属于国务院安全生产监督管理部门和国务院有关部门规定的特种作业范围内的高空作业，是指在基准地面2米以上有可能坠落的地方，专门或经常在高空作业平台上进行的作业。

第27条规定：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家规定经过专门的安全操作培训，取得相应的资格证书，方可上岗作业。

鉴于高空作业外墙清洗的特殊性，因此在申请法人营业执照时，会对是否具备从事特种作业的能力进行审查，对从事特种作业的企业实行生产许可证制度，对人员进行资格审查。

高楼外墙清洗资质高楼玻璃幕墙清洗维护服务资质证书，专1业认证申请企业资质证书，申办相关资质时，需提供企业营业执照副本复印件，法人身份证正反面照片，资质申请表提交发证单位审核通过后，5-7天内颁发，全套资质证书包括一本证书+一块牌匾，有效期长达3年。

扩展信息：

留意问题

施工单位应积极配合客户监督施工质量，并接受客户的领导和检查。对于不符合要求的项目要立即纠正，不能有不良情绪，要始终坚持客户是上帝的职业态度。

工作人员在与顾客沟通时必须礼貌、体贴、亲和，不与顾客顶嘴，礼貌沟通。

三、在从事职业时，应注意保护顾客的所有设备、设施。

作为专1业的高空外墙清洗公司，必须要求施工人员完全信守本公司和客户约定的各项条款，按照标准施工；作业过程中必须严格执行各项安全操作规范和质量标准，保质保量完成任务。

高空作业外墙清洗施工方案。

高空作业外表面的清洗方式：目前外表面的清洗主要是利用吊板清洗。吊板外壁的清洗工作有：吊绳副绳吊板钢丝绳U形蟹扣自锁平安带等。具体操作方法可分为以下4个步骤：

将吊绳系在U型扣内系在坐式吊板上，在板边栓上挂一桶，内装半桶清洁剂。带玻璃刮水器、抹水机和抹布的高空作业人员可以直接上板开始作业。因为系扣有一个特殊的方法，所以在工作中，系扣板不会向下掉。人工控制绳索，操作自如，

简而言之，上吊绳索的板往上提一点，完全由施工人员自己控制。

首先在楼顶平台选择一根栓绳固定中心，栓绳要多用几圈，重复负重试验做到万无一失。在绳索中间垫上所有绳索的角度、棱角和檐口，或用橡胶垫或毛毯垫上，以防止由于摩擦而导致绳索断裂。

楼顶设置专门的安全维护人员做安全维护。

楼底设有安全巡检和维修人员。

高空作业外墙清洗工程的岗位分工和工作职责。

高空作业外墙清洗工：具有多年从事各类高空作业的丰富经验和良好的个人综合素质。

工地负责人：要求具有多年各类型大厦高楼外墙清洗作业的实施经验，配合项目经理对工地人员进行调度和指导，确保施工安全。

高空作业外墙外保温清洗人员操作规程。

一、高空作业外墙清洗场地应遵守客户或相关管理规定，文明施工。

作为专业的高空外墙清洗公司，必须要求施工人员完全恪守本公司和客户约定的各项条款，严格按照规范施工，在施工过程中必须严格执行各项安全操作标准和质量规范，保质保量完成工作任务。

高空作业外墙清洁人员应积极配合客户的监督，接受客户的指导和检查，保证施工质量。

四、高空作业外墙清洁时，必须注意维护客户的所有设备、器材。

4.高空作业外墙清洁施工条件：

高海拔外墙清洁人员必须具有良好的身体和心理素质。

复杂情况下都不适合停止外墙高空作业清洗，高空作业必须要在天气好时才能停止。

三、高空作业外墙清洗设备必须处于良好状态，如有吊板脱落或部吊绳分丝渐裂现象，应立即进行更新。