

BCD-216SC单开三门钻石白海尔冰箱

产品名称	BCD-216SC单开三门钻石白海尔冰箱
公司名称	福州市仓山区源康冷气设备有限公司
价格	3199.00/台
规格参数	品牌:海尔 型号:BCD-216SC 制冷方式:直冷
公司地址	福州市仓山区金山街道上雁路22号金山碧水三期秋爽苑6号楼01店面
联系电话	086 0591 88800758

产品详情

品牌	海尔	型号	BCD-216SC
制冷方式	直冷	箱门结构	单开门
冰箱总容积	201-250升	冷冻室容积	60升以下
冰箱能耗等级	1级	耗电量	0.4-0.6 (Kw/24h)
温控方式	电子温控	价格范围	3000-4000 (元)
冷冻能力	12 (/24h)	外形尺寸	1739*560*580 (mm)
颜色	钻石白		

延保服务

延保服务 - 售后无忧, 购物更安心	
冰箱、冷柜1+3延保适用于2501-3500价格区间 ¥ 215.00	
冰箱、冷柜1+4延保适用于2501-3500价格区间 ¥ 340.00	
冰箱、冷柜1+5延保适用于2501-3500价格区间 ¥ 530.00	

基本属性

总有效容积(l)	216
冷藏室有效容积(l)	115

冷冻室有效容积(l)	58
耗电量(kw.h/24h)	0.49
冷冻能力(kg/24h)	12
外形尺寸(深*宽*高mm)	1739*560*580
门款式	三门

商品介绍(您对本款商品的介绍内容满意吗?)

- 1、电脑三循环，冷藏、变温、冷冻室独立控温，冷藏、变温不用可单独或同时关闭，节能省电
- 2、中门10 ~ -7 宽幅变温，满足多类食品存放需求
- 3、中门独有的007软冷冻技术，肉类无需解冻即时切
- 4、12公斤超大冷冻能力，冻得快、冻的透，营养成分不流失
- 5、led冷光源灯设计，能耗低、寿命长
- 6、压花铝板蒸发器，制冷快、保鲜好，耐腐蚀，寿命高
- 7、超高效节能压缩机，噪音小、保鲜好、耗电低
- 8、人工智慧、自动调温，方便、省心
- 9、时尚彩晶钢化玻璃面板，精美花纹，美观、大方，上档次
- 10、假日功能。外出度假时，冰箱以低能耗运行，同时保证变温室和冷冻室食品的正常储存

序号	修理项目	普通冰箱冷柜	特种冰箱	备注
1	简修 上门咨询、解释、指导使用、调整、重装归位、紧固、疏通出水口、送件、换灯泡、抽屉等小修	30	40	大修时户是否
2	小修 吹门封、焊接电器件、修补内胆、修理风机、噪音咨询、夏季开机时间长咨询、耗电量大咨询；换灯座、温控器、传感器、温度显示仪、灯开关、风机开关、控制屏罩、继电器、热保护、主控屏(板)、门体、门止档、电磁阀线路板、门封、门锁、速冻开关、电容、压机底板、电源线、门手把、门铰链、下饰条、台面、安装净水器等	40	50	要网点标准已费用起区(或里以上交通费
	更换风扇电机、风冷接水盘、限温器、化霜加热丝、西比定时器、换制冰机总成、风门、轻触按键、芯片	55	90	

3	中修	系统维修, 处理脏、堵、漏故障	200	330
4	大修	更换压缩机、更换蒸发器、更换箱体、更换冷凝器、更换电磁阀	220	370
5	其它	接水盘维修、内胆脱层维修、灯泡加热替代低温补偿、箱体生锈喷漆	40	/
		更换一体式门封、箱体内线断维修、门体内线断维修、bcd-238w/26	50	/
		8系列更换按键、内胆裂修补		
		xhc-306记录线断维修	55	/
		修理一体式门封	80	/
		排水管冰堵加导管维修、卧式冷柜内胆分层维修	160	/
		更换内藏传感器、箱体凝露维修、发泡料进水维修、毛细管喷发声	190	/
		大发泡维修、排水管冰堵发泡维修、更换低温补偿加热丝		
		更换毛细管	215	/
		蒸发器漏修补	220	/
		箱体内漏补焊维修、中梁凝露调整管路、卧式冷柜更换一体式柜口	240	/
		、除露管、更换内藏冷凝器		
		冷柜内漏内部盘管 200升	260	/
		箱体内漏安装蒸发器、	270	/
		冷柜内漏内部盘管 > 200升	330	/