BCD-216SC单开三门钻石白海尔冰箱

产品名称	BCD-216SC单开三门钻石白海尔冰箱
公司名称	福州市仓山区源康冷气设备有限公司
价格	3199.00/台
规格参数	品牌:海尔 型号:BCD-216SC 制冷方式:直冷
公司地址	福州市仓山区金山街道上雁路22号金山碧水三期 秋爽苑6号楼01店面
联系电话	086 0591 88800758

产品详情

型号 品牌 海尔 BCD-216SC 制冷方式 箱门结构 直冷 单开门 201-250升 60升以下 冰箱总容积 冷冻室容积 0.4-0.6 (Kw/24h) 冰箱能耗等级 1级 耗电量 温控方式 电子温控 价格范围 3000-4000(元) 冷冻能力 1739*560*580 (mm) 12 (/24h) 外形尺寸 颜色 钻石白

	延保服务			
	延保服务 - 售后无优, 购物更安心			
冰箱、	冷柜1+3延保适用于2501-3500价格区间¥215.0			
冰箱、				
	0			
冰箱、	冷柜1+5延保适用于2501-3500价格区间¥530.0 0			

	基本属性
总有效容积(I)	216
冷藏室有效容积(I)	115

冷冻室有效容积() 58
耗电量(kw.h/24h	0.49
冷冻能力(kg/24h	12
外形尺寸(深*宽*高mm	1739*560*580
门款宝	≒ 门

商品介绍(您对本款商品的介绍内容满意吗?)

- ╽、电脑三循环,冷藏、变温、冷冻室独立控温,冷藏、变温不用可单独或同时关闭,节能省电
- 2、中门10 ~-7 宽幅变温,满足多类食品存放需求
- β、中门独有的007软冷冻技术,肉类无需解冻即时切
- 4、12公斤超大冷冻能力,冻得快、冻的透,营养成分不流失
- 5、led冷光源灯设计,能耗低、寿命长
- 6、压花铝板蒸发器,制冷快、保鲜好,耐腐蚀,寿命高
- 7、超高效节能压缩机,噪音小、保鲜好、耗电低
- 8、人工智慧、自动调温,方便、省心
- 9、时尚彩晶钢化玻璃面板,精美花纹,美观、大方,上档次
- 10、假日功能。外出度假时,冰箱以低能耗运行,同时保证变温室和冷冻室食品的正常储存

序号 修理项目

普通冰箱冷 特种冰箱 备注

柜

1	简修	上门咨询、解释、指导使用、调整、重装归位、紧固、疏通出水口 30	40
		、送件、换灯泡、抽屉等小修	
2	小修	吹门封、焊接电器件、修补内胆、修理风机、噪音咨询、夏季开机 40	50
		时间长咨询、耗电量大咨询;换灯座、温控器、传感器、温度显示	
		仪、灯开关、风机开关、控制屏罩、继电器、热保护、主控屏(板	
)、门体、门止档、电磁阀线路板、门封、门琐、速冻开关、电容	
		、压机底板、电源线、门手把、门铰链、下饰条、台面、安装净水	
		器等	
		更换风扇电机、风冷接水盘、限温器、化霜加热丝、西比定时器、 55	90
		换制冰机总成、风门、轻触按键、芯片	

大户要标费区

区(雪里以) 交通费

交通

3 -	中修	系统维修,处理脏、堵、漏故障	200	330
4 5	大修	更换压缩机、更换蒸发器、更换箱体、更换冷凝器、更换电磁阀	220	370
5 1	其它	接水盘维修、内胆脱层维修、灯泡加热替代低温补偿、箱体生锈喷	40	/
		漆		
		更换一体式门封、箱体内线断维修、门体内线断维修、bcd-238w/26	50	/
		8系列更换按键、内胆裂修补		
		xhc-306记录线断维修	55	/
		修理一体式门封	80	/
		排水管冰堵加导管维修、卧式冷柜内胆分层维修	160	/
		更换内藏传感器、箱体凝露维修、发泡料进水维修、毛细管喷发声	190	/
		大发泡维修、排水管冰堵发泡维修、更换低温补偿加热丝		
		更换毛细管	215	/
		蒸发器漏修补	220	/
		箱体内漏补焊维修、中梁凝露调整管路、卧式冷柜更换一体式柜口	240	/
		、除露管、更换内藏冷凝器		
		冷柜内漏内部盘管 200升	260	/
		箱体内漏安装蒸发器、	270	/
		冷柜内漏内部盘管 > 200升	330	/