

北京诺维工控 平板工业电脑生产厂家 安徽平板工业电脑

产品名称	北京诺维工控 平板工业电脑生产厂家 安徽平板工业电脑
公司名称	北京诺维世纪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区阳坊镇工业南区极东双创社区四层 诺维工控
联系电话	13911818829

产品详情

工业平板电脑的分辨率大小问题

诺维工控专业生产、销售工业平板电脑，我们为您分析该产品的以下信息。

工业平板电脑又称工控电脑，是一个集工业主板、中央处理器、内存、硬盘、显卡、显示器、触摸屏为一体的触控式电脑，主要是为了满足不同客户在不同环境下使用的需求进行改造。有些人对工业平板电脑的分辨率大小问题不是很了解，下面小编给你讲解科拉德工业平板电脑的分辨率问题。

一、工业平板电脑2.0选型的是使用4：3的分辨率，一般较大的的分辨率为1024*768，较小可调整到800*600。如我们的10寸的工业平板电脑PPC-1061这一款。

二、我们17寸的工业平板电脑2.0选型的PPC-1061在分辨率上，较大的分辨率采用的是1280*1024，较小可调整到800*600。

三、在工业平板电脑3.0选型的，在分辨率设计上，会有所上升。在8-15寸的工业平板电脑较大尺寸都是采用1024*768。如10寸的工业平板电脑KLD-1082。

四、我们17-19寸的工业平板电脑3.0选型，在分辨率上，较大的分辨率采用的是1280*1024，较小可调整到800*600。

目前，由于16：9的工业平板电脑显示屏深受市场喜爱，科拉德计算机为了满足用户需求，推送出分辨率更高的工业平板电脑，如工业平板电脑KLD-1582，在分辨率上，平板工业电脑品牌，较大的分辨率采用的是1920*1080的高清显示屏，给予客户的很好视觉体验。

工业平板电脑故障及处理方法介绍

触摸屏一体机出现漏光现象怎么办？

可以对显示器进行擦拭或者更换保护膜。首先把拆开屏体，然后对外层偏光片和有机玻璃使用棉球以及纯净水进行清洗处理，平板工业电脑厂家，用风筒吹干，然后再在一个洁净地方进行重新装配回来去。对于一些漏光太明显，也可以用黑色胶纸延着漏光的边沿粘起来。

工业平板电脑突然出现蓝屏现象？

工业平板电脑蓝屏的原因有很多，平板工业电脑生产厂家，有软件性的，也有硬件性的。比如工业平板电脑安装的软件对windows系统有冲突；软件与软件之间有冲突，系统文件有损坏或者是电脑。

如需了解更多工业平板电脑的相关内容，安徽平板工业电脑，欢迎拨打图片上的热线电话！

工业平板电脑简介

诺维工控——专业工业平板电脑供应商，我们为您带来以下信息。

工业平板电脑是供工业界使用的工业控制计算机，其基本性能及相容性与商用电脑相差无几，但工业平板电脑更多的是注重在不同环境下的稳定性，如饮料生产线控制、汽车生产线控制等等，在恶劣的环境下要求稳定，如防尘、防水、防静电等。工业平板电脑并不要求当前很能，只求达到符合系统的要求，需符合工业环境中的可靠性要求与稳定，否则用于生产线万一遇到电脑死机，则可能造成严重损失，因此工业平板电脑所要求的标准值都必须符合严格的规范与扩充性。

北京诺维工控(图)-平板工业电脑生产厂家-安徽平板工业电脑由北京诺维世纪科技有限公司提供。北京诺维世纪科技有限公司位于北京市昌平区阳坊镇工业南区极东双创社区四层诺维工控。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诺维工控在工控电脑产品中享有良好的声誉。诺维工控取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。诺维工控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。