

# 办公室中央空调维修价格 办公室中央空调维修 中盛环境响应快速

产品名称	办公室中央空调维修价格 办公室中央空调维修 中盛环境响应快速
公司名称	中盛环境科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区海昌极地广场32-1-303
联系电话	18602258989 18602258989

## 产品详情

结垢将造成换热管换热效率降低，致使空调效果变差，能耗增加

结垢将造成换热管换热效率降低，致使空调效果变差，能耗增加。换热管每增加1mm水垢，办公室中央空调维修公司，将使制冷量降低20~40%，空调能耗增加15~30%。水垢、锈渣、藻类等杂质，将堵塞过滤器及换热管，导致空调无效果，甚至跳泵、停机。附着于设备和管道的内表面，阻碍水的流动和热交换，多耗电能，造成高压运行。系统管道、换热管内壁被腐蚀，甚至穿孔，致使其寿命缩短，办公室中央空调维修，增大了运行维护费用。有关机构调研未处理的设备，设备使用寿命缩短30-50%。

### 风机盘管/风柜清洗流程

风机盘管/风柜清洗流程：1、防尘布进行现场防护；开启电源，检测风机盘管是否正常运转。2、用工具拆下风机盘管回风箱（如有）及过滤网。3、拆下电机及涡轮。4、清洗过滤网及回风箱表面污垢。5、清扫电机表面及涡轮叶片的污垢。6、将翅片清洗剂喷洒在表冷器上进行反应。7、待清洗剂与翅片充分反应发泡，将翅片内污垢全部分解后，用便携式清洗机将表冷器组翅片冲洗洁净。8、清洗冷凝水盘、疏通冷凝水管，如出现水管堵塞，可将便携式清洗机水枪取下，利用清洗机送水管进行疏通。

主机清洗的目的：增加热交换率；减少主机负荷，降低能源消耗；防止发生腐蚀，延长设备使用寿命。物理清洗：通过物理的或机械的方法对循环水系统或其设备进行清洗的一类清洗方法。常用的物理清洗方法有主机通炮，即通过压缩空气或人工把冲杆、橡胶塞、尼龙刷或圆钢等工具通过换热器管子内，以除去管内的沉积物或堵塞物。要求铜管内壁，无水垢、杂质。注意螺栓做防锈措施，试压不漏水。

办公室中央空调维修价格-办公室中央空调维修-中盛环境响应快速由中盛环境科技（天津）有限公司提供。中盛环境科技（天津）有限公司为客户提供“冷库清洗”等业务，公司拥有“中盛”等品牌，专注于清洗等行业。，在天津市滨海新区海昌极地广场32-1-303的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。

。