松下Panasonic蓄电池LC-2E2002V200AH耐温

产品名称	松下Panasonic蓄电池LC-2E2002V200AH耐温
公司名称	狮克电源(北京)科技有限公司
价格	650.00/只
规格参数	品牌:Panasonic 型号:LC-2E200 规格:2V200AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

热失控变形。由于充电电压和电流控制不当,在充电后期会出现一种临界状态,即热失控。此时蓄电池 的电流及温度发生积累性的相互增强作用,使电池槽壳变形"鼓肚子"。

电解液干涸。干涸失效是阀控式密封铅酸蓄电池所特有的,从电池中排出氢气、氧气、水蒸汽、酸雾都是电池失水的方式和干涸的原因。失水的原因有气体再化合的效率低;从电池壳体中渗出水;板栅腐蚀消耗水;自放电损失水。干涸的原因:当浮充电压过,气体析出量增加,气体再化合效率低,安阀频繁开启,失水多;环境温度升,未及时调整浮充电压,同样产生失水过程。

阀控式密封铅酸蓄电池由于具有体积小、重量轻、自放电小、寿命长、节省投资、安装简便、安可靠、使用方便、少维护不溢酸雾、对环境无腐蚀、无污染等优良特性,并可实现无人值守和微机集中监控的现代化管理,因而在通信局站中被大量使用。

注意事项1.蓄电池内电解液对金属、棉制品、石材、土壤等有较强的腐蚀作用,注意正确使用。2.蓄电池不得倾斜或倒置使用,以防电解液泄漏。3.蓄电池在使用、充电过程中会产生氢气,遇明火时会发生。应注意以下事项:(1)蓄电池应在通风条件下进行维护、使用;(2)对蓄电池维护时应严禁明火,严禁;

(3) 蓄电池在车外充电后,应静止10分钟以上,保证蓄电池内产生的氢气散发后方可进行装车等操作; (4) 车辆连续行驶后,应静止10分钟以上,才能对蓄电池进行检查、拆卸等工作;(5)充电时蓄电池 温度不应超过45 ,否则要采取水浴降温或暂时减小充电电流及降低充电电压等措施。