SLD150-12韩国SOLITE蓄电池12V150AH光伏电源

产品名称	SLD150-12韩国SOLITE蓄电池12V150AH光伏电源
公司名称	狮克电源(北京)科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:SOLITE 型号:SLD150-12 规格:12V150AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有1、过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;2、脉宽调制(pwm)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;3、功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。

ups开机后,面板上无任何显示,ups不工作故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:划时代的大容量1.在正极板上,在结实薄的编织式管中,填充了丰富的性能生物质。2.在生物质中加入特殊添加剂,大大---了电解液的反应效果。