

SLD150-12韩国SOLITE蓄电池12V150AH光伏电源

产品名称	SLD150-12韩国SOLITE蓄电池12V150AH光伏电源
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	740.00/只
规格参数	品牌:SOLITE 型号:SLD150-12 规格:12V150AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

逆变器功率级一对功放晶体管损坏，更换同型号晶体管后，运行一段时间又烧坏的原因是电流过大，而引起电流过大的原因有1、过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时，过流保护电路不起作用;2、脉宽调制(pwm)组件故障，输出的两路互补波形不对称，一个导通时间长，而另一个导通时间短，使两臂工作不平衡，甚至两臂同时导通，造成两管损坏;3、功率管参数相差较大，此时即使输入对称波形，输出也会不对称，该波形经输出变压器，造成偏磁，即磁通不平衡，积累下去导致变压器饱和而电流骤增，烧坏功率管，而一只烧坏，另一只也随之烧坏。

ups开机后，面板上无任何显示，ups不工作故障分析：从故障现象判断，其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路：划时代的大容量1.在正极板上，在结实薄的编织式管中，填充了丰富的性能生物质。2.在生物质中加入特殊添加剂，大大---了电解液的反应效果。