

# 全自动卧式金属带锯床 卧式金属带锯床 顶峰机械带锯床质量好

产品名称	全自动卧式金属带锯床 卧式金属带锯床 顶峰机械带锯床质量好
公司名称	浙江顶峰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江缙云县壶镇镇兴达路159号
联系电话	13906889828 13906889828

## 产品详情

浙江顶峰机械有限公司现共有各种智能数控、全自动化，双柱卧式金属带锯床，半自动，卧式金属带锯床，卧立式，双柱龙门史金属带锯床，具有科技含量高，结构合理。性能稳定等特点，全自动卧式金属带锯床，产品各地并远销国外市场，深的国内外客户的青睐。

下面为您介绍带锯床锯料两种不易发现的故障：

1. 送料缸在锯切时仍有微量进给，导致断面倾斜、凹入、凸出。故障原因是进给电磁换向阀故障，如内部泄漏、复位弹簧损坏、阀杆卡死等。
2. 靠近主动轮用来调整锯条走行角度，起夹持、导向作用的两只压块间隙过小、夹持摩擦力过大，导致锯条工作段松弛，产生断面倾斜、凹入、凸出缺陷。

顶峰机械品质有保障，是企业和厂家的必备品！

浙江顶峰机械有限公司现共有各种智能数控、全自动化，半自动，卧立式，双柱龙门史金属带锯床，具有科技含量高，结构合理。性能稳定等特点，产品各地并远销国外市场，深的国内外客户的青睐。

下面为您介绍机床的合理使用和维护：

- 1、由于在铣切工作中，工作台纵向丝杠在铣刀长度上的工作段磨损较快，因此建议利用全长，

如果加工零件所要求的行程很短，应经常更换丝杠的工作部位，尽可能使它的磨损均匀。

2、工作台的水平拖力是2000公斤。

3、定期清洗床身内部升降台底座内的润滑油池，用清洗润滑油泵的滤油网，每年不少于两次。

4、经常检查润滑油池的油量，当油面低于标线时，应及时补足，所使用润滑油为N46机械油。

5、每班检查床身和升降台内的柱塞油泵的工作情况，压力润滑的指示器是安装在床身左侧上部和升降台左侧进给变速箱的外壁上，当机床在运转中指示器内没有油流出时，则应及时修理。

6、如果短时间内不用冷却液时，例如十分钟一下，可以利用喷嘴上的开关来关闭，但关闭时间较长时，则应用转换开关使电泵停止。

顶峰机械品质有保障，是企业和厂家的必备品！

浙江顶峰机械有限公司现共有各种智能数控、全自动化，半自动，卧立式，双柱龙门史金属带锯床，具有科技含量高，结构合理。性能稳定等特点，产品各地并远销国外市场，深的国内外客户的青睐。

下面由顶峰机械有限公司来为您介绍金属带锯床的优势：

### 1、节省锯条

锯机运行时产生正常震动，齿轮间隙刚好，锯机功率正常，夹具使用和冷却液的配比恰当能使锯片的伤害降到醉小，这样能节省很多锯条。

### 2、抗震耐磨

锯带张紧采用缓冲垫片压紧，锯带行成软张具有减震功能，锯带使用寿命长，床身采用耐磨材料。

### 3、操作简单

智慧人机界面及清晰的触摸屏配合高雅操作面板，操作极为简便且效率。

### 4、进口部件

带锯轮高频淬火，主要电气液压采用进口部件，使用寿命延长5倍以上。

浙江顶峰机械有限公司竭诚欢迎新老顾客致电询问！

全自动卧式金属带锯床-卧式金属带锯床-顶峰机械带锯床质量好由浙江顶峰机械有限公司提供。浙江顶峰机械有限公司为客户提供“金属带锯床,带锯条制造,金属带锯床,卧式金属带锯床,立式金属”等业务,公司拥有“顶峰机械”等品牌,专注于锯床等行业。 ,在浙江缙云县壶镇镇兴达路159号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:吴先生。同时本公司还是从事带锯床,带式锯床,卧式金属带锯床的厂家,欢迎来电咨询。