

# 昆明彩箱盒 岭东印刷包装 彩箱盒批发公司

产品名称	昆明彩箱盒 岭东印刷包装 彩箱盒批发公司
公司名称	云南岭东印刷包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省楚雄市富民工业园区岭东路1号
联系电话	18987812988 18987812988

## 产品详情

瓦楞纸包装的作用：

在《中华人民共和国包装通用术语》中，包装的定义是：为在流通过程中保护产品、方便运输、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料和辅助物品的总称。也指为达到上述目的而采用的容器、材料及辅助物的过程中施加的一定技术方法等的操作活动。这个定义概括地阐明了现代包装的物质形态、功能现象和技术要求。随着社会的发展、科学技术的进步和人们消费理念的更新，对包装的要求也会更加，产品包装的形式、门类、功能也日趋完善和多元化，包装的经济意义和社会意义更加重要。所以，评价一种包装的优劣不仅仅从技术角度出发，也要看重它的经济和社会效益。通过对瓦楞纸包装的特点分析，我们便可知道，正是由于瓦楞纸包装容器具有诸多的优越特征和作用，使得在中国或者世界范围内瓦楞包装工业发展十分迅速，在各种包装材料中所占的比重不断增长，特别是在运输包装的领域里，成为受青睐的包装容器。

瓦楞纸板包装容器在功能上具有优越于其他种类包装容器的特性：

- 1、造型结构可塑性；
- 2、刚柔兼济的保护性；
- 3、包装操作的简单性；
- 4、美化商品的促销性；
- 5、流通环节的适应性；

- 6、包装成本的低廉性；
- 7、资源利用的有效性；
- 8、回收利用的方便性；
- 9、与人友好的环保性；
- 10、储运费用的节约性。

国内瓦楞纸箱模切技术应用的比较广泛，主要有平版模切和圆版模切两种工艺，其中模切又包括平压平、圆压平和圆压圆模切三种方式。

1.1、平压平模切平压平模切采用平板刀模和平口的模切刀，在模切时刀片同时切穿整张瓦楞纸板，模切精度，使用面较广，不干胶、卡纸、瓦楞纸板等材料都可以适用。平压平模切机有立式半自动模切机和卧式自动模切机之分，立式模切设备结构简单、维修方便、易于操作和更换模切压痕版，但该工艺劳动强度较大，生产效率低，每分钟工作次数多为20次~30次，常用于小批量生产加工。卧式平压平模压机总体结构与单张纸胶印机类似，整机由纸板自动输入系统、模压部分、纸板输出部分以及电气控制、机械传动等部分组成，有的还带有自动清废装置，工作安全可靠，自动化程度、生产。

1.2、圆压平模切采用了圆筒形的压力滚筒代替压板，一般压切辊在上，彩箱盒代加工，模切版在下，模切时以“线接触”方式进行加工，使机器在模压时所承受的压力较小，而且分布均匀，因而机器的负载比较平稳，可进行较大幅面的模切，该方式适合多种材质厚度不同的产品模切。但一般圆压平模切均是停回转或一回转、两回转为一个工作循环，因此效率低，目前使用较少。

1.3、圆压圆模切圆压圆型模切机进入我国已有20多年历史，其模压滚筒连续旋转，因而其生产效率是各类模压机中的，产品模切精度高，可控制在 $\pm 1$ 毫米，同时具有设备操作简单、安全可靠、设备使用时间长等优点。就目前瓦楞纸箱印后加工的模切设备来说，昆明彩箱盒，圆压圆模切已经成为主流。其模压版采用弧形木板、滚筒刀制作，对模切刀的强度要求较高，刀模的制作难度及成本大，适合批量较大的生产加工。

## 瓦楞纸箱质量术语大全（二）

21粘花：溢出的胶水粘在相邻的箱子上而使箱子的表面受损。22跑线：粘合时未能沿啤线或压线折叠而使粘接时啤线或压线不能对齐。23色差：印刷的颜色与跟色标准之间颜色的差异。24套不正：印刷中各版之间相对位置未对准而使图案产生偏差。25露白：由于套不正或纸张变形而使本该有颜色的地方露出纸色。26透印：印刷品一面的油墨渗透到另一面。27漆花：印刷纸张印刷的一面和上一张纸粘连而使印刷面受损伤。28刮花：印刷纸由于搬运等外力作用而使印刷面受到损伤。29表面脏污：未印刷的地方染

上油墨或其它而使瓦楞纸箱表面不洁净。30附着牢度：

adhesion指油墨印迹在承印物上的附着力。31耐光：light

fastness指油墨印品在日光下或在曝晒机内曝晒一定时间后的颜色变化程度。32耐热：heat

resistance指油墨印品在规定的时间及温度烘烤后的变色或褪色程度。33耐摩擦：rub

resistance指油墨印品受摩擦后的损伤程度。34粉化：

chalking指油墨印在承印物上，虽干燥后仍可被擦掉的现象。35蹭脏：set-off指油墨由于固着得过慢以致

污染压在上面印刷品背面的现象。也指因擦过某物而沾污秽。36晶化：crystallization指油墨印在承印物上

由于其过分地干燥，表面结膜过于平滑，以致后印的油墨不能印得完整或完全印不上去的现象。37脱墨

：stripping指在胶版印刷过程中由于水墨平衡失调，以致在串墨辊上有部分油墨被水代替而不粘油墨的

现象。38糊版：pasting

plate指过粗过粘的油墨在印刷机上使纸屑、墨皮等颗粒杂质集中在印版的网点上，使印品模糊不清。39

：pin holing指油墨不能适当地润湿承印物的表面而出现珠状小孔的现象。40飞墨：misting

是指油墨微粒从运转着的设备(印刷机、粘性仪等)飞溅开来的现象。

昆明彩箱盒-岭东印刷包装-

彩箱盒批发公司由云南岭东印刷包装有限公司提供。云南岭东印刷包装有限公司是云南楚雄彝族自治州，包装制品配附件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在岭东印刷包装领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创岭东印刷包装更加美好的未来。