

(ABB修理电话) ABB机器人开机报警显示电机电流警告维修解决方法

产品名称	(ABB修理电话) ABB机器人开机报警显示电机电流警告维修解决方法
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:ABB 型号:ABB 产地:瑞士
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(ABB修理电话) ABB机器人开机报警显示电机电流警告维修解决方法

ABB机器人开机无法启动维修，ABB机器人开机进不去系统维修，ABB机器人手臂左右摆动维修，ABB机器人手臂上下摆动维修，ABB机器人手臂晃动很厉害维修，ABB机器人手臂运动时报警维修，ABB机器人手臂卡住无法运动维修，ABB机器人手臂一轴无法运动，ABB机器人手臂一轴无法旋转，ABB机器人手臂二轴无法运动和摆动，ABB机器人手臂三轴无法运动和摆动，ABB机器人手臂四轴无法运动和旋转，ABB机器人手臂5轴无法运动和摆动，ABB机器人手臂6轴运动和旋转

2、用户在使用过程中出现起动完毕，旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是：

(1) 在起动过程中，保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可) (2) 在调试时，软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软起动器，对软起动器的参数重新设置) (3) 控制线路接触不良(检查控制线路)

3、用户在起动过程中，偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有：(1) 空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型) (2) 软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短。) (3) 在起动过程中因电网电压波动比较大，易引起软起动器发出错误指令。出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机，)

(4) 起动时满负载起动(起动时尽量减轻负载)