

(ABB全国修理) ABB机器人启动报警显示驱动单元温度错误修理电话

产品名称	(ABB全国修理) ABB机器人启动报警显示驱动单元温度错误修理电话
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:ABB 型号:ABB 产地:瑞士
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(ABB全国修理) ABB机器人启动报警显示驱动单元温度错误修理电话

ABB机器人主机维修, ABB机器人示教器维修 ABB机器人示教盒维修 ABB机器人驱动器维修, ABB机器人电源维修等等, 公司长期维修ABB机器人产品, 维修经验丰富, 直接解决客户现场问题。

常见故障维修, ABB机器人主机开机不闪灯维修, ABB机器人主板开机进不去系统维修, ABB机器人主板开机读取不了数据维修, ABB机器人主机开机后报警停止维修, ABB机器人开机无任何反应维修等等, ABB机器人主机不启动维修, 主机亮红灯维修, ABB机器人主机和示教器通讯连接不上维修等等 (维修经验丰富, 技术, 周期快速, 测试方便, 给客户满意的服务)

用户在使用软起动器时出现显示屏无显示或者是出现乱码, 软起动器不工作。故障原因可能是: (1) 软起动器在使用过程中因外部元件所产生的震动使软起动器内部连线震松 (打开软起动器的面盖将显示屏连线重新插紧即可) (2) 软起动器控制板故障 (和厂家联系更换控制板)

5、软起动器在起动时报故障, 软起动器不工作, 电机没有反应。故障原因可能为:

(1) 电机缺相 (检查电机和外围电路)

(2) 软起动器内主元件可控硅短路 (检查电机以及电网电压是否有异常。和厂家联系更换可控硅)

(3) 滤波板击穿短路 (更换滤波板即可)

6、软起动器在起动负载时, 出现起动超时现象。软起动器停止工作, 电机自由停车。故障原因有:

(1) 参数设置不合理 (重新整定参数, 起始电压适当升高, 时间适当加长)

(2) 起动时满负载起动, (起动时应尽量减轻负载)