

# 国产 连港工兵100mm液压破碎锤 质量好 连港工兵液压破碎锤

产品名称	国产 连港工兵100mm液压破碎锤 质量好 连港工兵液压破碎锤
公司名称	江苏工兵机械装备有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:连港工兵 型号:YSW-9 产地:中国江苏连云港
公司地址	江苏省连云港市新浦区花果山南山工业区64-22号
联系电话	0518-86099002 15996110021

## 产品详情

联系人：崔小姐

该型号钢钎直径为100mm，适9—17吨挖掘机装配。内置主控换向阀，无蓄能器。

型号YSW-9（钢钎直径100mm）三角型/直型

### 产品参数

全长：1386 mm

总重量（三角型）：850 kg

驱动油压：150~170 Kg/cm<sup>2</sup>.F

驱动油量：85~110 L/min

打击频率：440~780 bpm

钎杆直径：100 mm

适配挖机：9~17 ton

注意以下几点：

- 1、维修和换油后要按随机《使用说明书》规定排除系统中的空气，才能正常作业。
- 2、液压油泵的吸油管口不得露出油面，吸油管路须密封良好。
- 3、油泵驱动轴的密封应良好，要注意更换该处油封时应使用“双唇”油封，不能用“单唇”油封代替，因为“单唇”油封能单向封油，不具备封气的功能。本单位曾有一台柳工ZL50装载机大修后，液压油泵出现连续“气蚀”噪声、油箱油位自动升高等故障，经查询液压油泵修理过程，发现即为液压油泵驱动轴的油封误用“单唇”油封所致。

挖掘机走行转弯不应过急。如弯道过大，应分次转弯，每次在20°之内。

电动挖掘机在连接电源时，须取出开关箱上的熔断器。严禁非电工人员安装电器设备。挖掘机走行时，应由穿耐压胶鞋或绝缘手套的工作人员移动电缆，并注意防止电缆擦损漏电。