

河北除湿装置 变频柜除湿装置 聚信工业

产品名称	河北除湿装置 变频柜除湿装置 聚信工业
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

线路漏电。即由于电线绝缘或其支架材料的绝缘性能不佳，以致导线与导线或导线与大地之间有微量电流通过。人们常说的走电、跑电就是漏电的一种严重现象。漏电严重时，刀闸箱除湿装置，漏电火花和高温也能成为火灾的火源。

(五)电火花和电弧。电火花是两极间放电的结果;电弧则是由大量密集的电火花构成，温度可达3000 以上。架空裸线遇风吹摆动，变频柜除湿装置，或遇树枝拍打，或遇车辆挂刮时，使两线相碰，就会发生放电而产生电火花、电弧。另外，绝缘导线漏电处、导线断裂处、短路点、接地点及导线连接松动均会有电火花、电弧产生。这些电火花、电弧如果落在可燃、物上，就可能引起火灾。

10kV配电线路常见故障

电线作为电能的传输工具，是不可或缺的重要部分。10kv配电线路出现故障主要有这几点：

短路故障。短路故障在10kV配电线路发生的概率很高，其主要诱发因素有三种，一是自然因素的影响，10kV线路属于架空线路，一般出现在人迹罕至的山林或者旷野地区，容易受到自然因素的影响，如雷击、狂风、暴雨等，出现线路断裂或者绝缘击穿等问题，引发短路故障；二是鸟害的影响，一些鸟类喜欢停留在电线上，或者将巢穴建在配电线路密集的区域，河北除湿装置，可能导致配电线路的相间短路问题，引发跳闸断电；三是外力破坏，主要是指人类活动造成的破坏，例如，车辆在行驶过程中撞倒电线杆，或者挂断电线；树木砍伐过程中缺乏保护措施，导致树枝或者竖杆碰断电线等，都会引发短路故障。

10kv户外开闭所详细介绍

10kv户外开闭所是一种安装在户外的，因为发电站空间有限，汇控柜除湿装置，不可能所有用户的电源都是从发电站直接引出去，因此就需要户外开闭所。

结构

1、外壳：

10kv户外开闭所外壳主要有冷轧钢板和不锈钢板两种，也可以采用不锈钢板镶嵌防腐木制作。开闭所外壳具有很好的防护性能，可以防止雨水、风沙、小动物的侵袭，保护内部开关柜正常运行。

2、内部开关柜

10kv户外开闭所是有一套高压开关柜安装在箱式外壳中做成的，高压开关柜可以用环网柜、充气柜、断路器柜等，不同类型高压开关柜功能有所差别，应根据实际情况确定。

河北除湿装置-变频柜除湿装置-聚信工业(推荐商家)由湖南聚信工业技术有限公司提供。湖南聚信工业技术有限公司实力雄厚，信誉可靠，在湖南 株洲 的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。聚信工业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！