无骨雨刷 无骨雨刮器 二代雨刷

产品名称	无骨雨刷 无骨雨刮器 二代雨刷
公司名称	瑞安市鸿达焊接附件厂
价格	4.00/支
规格参数	类型:无骨雨刮器 型号:二代雨刷 型式:通用型
公司地址	瑞安市锦湖街道西门高压厂内
联系电话	86 0577 65669815 13705782530

产品详情

类型 无骨雨刮器 **型**믁 二代雨刷 型式 通用型 适用车型 各种车型 刮臂总成 - (mm) 刮拭角度 -(°) 电机额定电压 - (V) 材质 产地 尺寸

配件编号 -

高效能的无骨雨刷适用于各种车型规格齐全从14寸--28寸:

14寸:355mm 15寸:380mm 16寸:405mm17寸:430mm 18寸:455mm 19寸:480mm20寸:505mm 21寸:530mm 22寸:555mm23寸:580mm 24寸:605mm 25寸:630mm26寸:655mm 27寸:680mm

28寸:705mm

雨刷本品由于良好的弹性,可以对挡风玻璃周围进行完美的清洗。用力强度均衡,使用寿命长。三个部件同时工作,清洗无噪音。高速清洗,具有良好的可见度。本产品的支撑钢条采用高强度的钢板,具有高强度的附着力,技术含量较高。胶条采用高级天然橡胶和最新的技术,具有良好的弹性和耐磨性,可以抗臭氧、抗老化,使该产品刷洗功能更加突出。

1.建议1年更换1次雨刷片,多雨地区建议半年更换一次2.在正常情况下,雨刷的寿命大约为1年,如果气候特别恶劣,比如温差大、紫外线强度高,寿命可能缩短;建议您定期检查,不要因小失大。3.雨刷橡胶不仅要有足够的弹性、韧性和抗老化性能,表面还有一层石墨。正是这层石墨才使雨刷在玻璃上顺畅地滑动。石墨磨损殆尽后,雨刷会在玻璃上跳动,这时胶条就需要更换了。如果非等到胶条已经破损才更换,雨刷的钢丝或支架就会直接磨到玻璃,这样就会把前档玻璃划伤,得不偿失了。4.雨刷器不可以代替擦车布清洁风挡玻璃雨刷只是在必要的时候才使用,平时不能代替擦车布清洁玻璃。另外,玻璃上附着许多沙粒,如果经常干擦,就会在玻璃上留下许多细小的划痕。5.风挡清洗液可以用普通洗涤剂代替风挡清洗液的作用不只是清洁风挡玻璃,它还能保护雨刷胶条免受腐蚀。而普通的洗涤剂成分千差万别,有酸性也有碱性的,很多对橡胶有腐蚀。风挡玻璃刷不干净,肯定是雨刷器的问题。6.晴天使用雨

刮除去挡风玻璃的灰尘时,一定要喷洒玻璃水,不能干刮:7.玻璃上有其他顽固、坚硬的污物,应该用手工清理,否则很容易损伤胶条,雨刮刮不干净。严重的可能影响到雨刷电机:8.

洗车和日常打扫需抬起雨刮片时,应注意雨刷臂弹回,以防打破挡风玻璃。9. 冬季冰、雪天使用时,应 先用冰铲清理风挡表面的冰、雪碴,以免加重雨刮的负担,严重的,有可能影响到雨刷电机。