

佛山市酒店宾馆房屋安全检测报告

产品名称	佛山市酒店宾馆房屋安全检测报告
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302 (注册地址)
联系电话	13828755330

产品详情

东莞市宾馆酒店房子检测服务汇报

企业技术性实力雄厚，构造合理；有着一批才德兼备的长期性从业建筑规划设计、建筑工程施工、建筑结构安全性评定、质量检验和工程加固等的高、初级专业技术职称优秀人才，她们对建筑结构安全性评定、质量检验和工程加固等具备丰富多彩的工作经验，能担任各种房子安全性评定工作中。企业选用世界各国的测试仪器和机器设备，根据我国执行标准为广大群众出示贴心服务，并遵循广东建厅授予的有关文档为“五无”工程项目做构造检测服务和评定。另外，我企业还专业为市、省市级人民法院、市监察委员会担负是民事诉讼中的房子安全性评定工作中。企业自创立至今，共进行工程施工附近房屋安全鉴定、一般性房子安全性评定、危房鉴定、公共性休闲娱乐会所开张或年检评定、租用房子安全性评定、厂房稳定性评定、工业建筑稳定性评定、房子灾后重建评定及人民法院授权委托精神病鉴定等各种新项目百余宗。评定企业凭着灵巧的销售市场触须、服务社会的谦逊心态、敢想敢干的探寻精神实质及丰富多彩的工作经验，快速发展为珠三角具整体实力的评定企业。

一、宾馆酒店房子检测服务汇报——近年来房子倒塌事情汇总

浙江省一新创建房子倒塌三人被压 安全事故致2死1伤

3月15日中午14时21分，浙江松阳县古市镇刘边村峰顶有一座新创建房子倒塌，有三人被压水泥压力板下边，据了解，本次安全事故导致2死1伤。

上海市：佘山三层房子倒塌

4月11日，上海松江区佘山镇南霞道上的一幢三层房子倒塌，公安民警在时间从废区中解救一对母女。以后，历经超出十小时的持续救援，未发觉受困工作人员。

浙江温州市区一老房子产生塌陷

4月22日14时上下，浙江省温州市瓯海区兴文里一幢四层老房子忽然产生塌陷，本地消防战士赶赴现场执行援救。截止16时，暂未伤亡汇报。

山东省利津一新建房子塌陷 致两人身亡多的人负伤

6月4日中午，德州市利津县陈庄镇付窝村群众聘请陈庄镇集贤村多位群众，为其修建两层楼房，工程施工全过程中混凝土楼板塌陷致2死多伤。

贵州铜仁滑坡房子倒塌

7月3日晚至7月4日早晨，怀化遭受大暴雨围攻，导致万山区和碧江区的两城镇滑坡，群众房子倒塌，现有14人失去联系，4人不幸遇难。

龙川一农民房子倒塌 导致一人身亡

9月5日零晨4时左右，龙川县通衢镇广福村大屋村委会农民张汉玉家里，一栋双层半的房子产生坍塌，安全事故导致一人身亡

广东省一楼房倒塌致1死1伤

9月6日，肇庆市龙川县通衢镇广福村大屋村委会农民张汉玉家的一栋双层半混凝土砖混建筑结构的房子不知道何因忽然产生坍塌，导致1人身亡1人负伤。

“莫兰蒂”致浙江泰顺几间房子倒塌

9月16日，受超强台风“莫兰蒂”外场危害，浙江省温州市泰顺县泗溪镇杭州西溪村几间房子倒塌，泰顺县受灾人口达16.3万人，应急迁移安装人口数量1.29数万人，坍塌房子17间，立即财产损失8.9635亿人民币。

无锡市自建房发生爆炸塌陷，致5死5伤

9月19日零晨4:45上下，坐落于无锡新吴区硕放墙宅路一幢二层楼高的民居在一声巨响中塌陷。新闻记者掌握到，自建房发生爆炸塌陷现阶段已导致5死5伤。