

杜邦PA6（深圳杜邦）

产品名称	杜邦PA6（深圳杜邦）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

一.PA6美国杜邦 系列：

- 1.供应PA6 73G30L美国杜邦 玻纤30%
- 2.供应PA6 73G30HSL美国杜邦 玻纤30%
- 3.供应PA6 73G20L美国杜邦 玻纤20%
- 4.供应PA6 73G15L美国杜邦 玻纤15%
- 5.供应PA6美国杜邦 73M30矿物30%,可电镀 热稳定
- 6.供应PA6美国杜邦 73M40矿物40%,可电镀 热稳定
- 7.供应PA6美国杜邦 73GM40 玻璃矿物40% 可电镀 热稳定
- 8.供应PA6美国杜邦 ST7301 热稳定剂 薄膜挤出
- 9.供应PA6 美国杜邦73G15HSL 玻纤15% 热稳定
- 10.供应PA6 美国杜邦73G45 玻纤45%
- 11.供应PA6 美国杜邦73G45L玻纤45% 润滑剂 脱模
- 12.供应PA6 美国杜邦73G35HSL 35%玻纤 热稳定
- 13.供应PA6 美国杜邦73G45HSL 45%玻纤 热稳定
- 14.供应PA6 美国杜邦73G30T 30%玻纤

15.供应PA6美国杜邦 FG7301薄膜挤出 涂层

16.供应PA6美国杜邦 7330TGI玻纤30%

17.供应PA6美国杜邦 ST811HS热稳定

PA6玻纤增强切片一般采用粘度2.45-3.4左右的纯料PA6切片与玻璃纤维、改性助剂共混挤出制备而成的，像HYPA6G30NC125这一款切片玻纤含量30%，它的色泽是透亮的，发出微弱的绿光，可为什么有些客户生产出来的玻纤增强切片会发黄呢？

PA6玻纤增强切片

- 1、客户购买的基料切片是不是正牌的PA6有光切片优等品，黄指检测是否过关，购买海阳化纤的秋雪牌粘度2.8PA6有光切片黄指可以达到-8以下，用这样的切片打PA6玻纤增强料要好些。
- 2、新购的PA6基料切片含水0.05%以下，可以直接打料，但如果拆包时间过长，切片回潮后需要烘干，客户就要关注一下烘干的气流介质，好是纯氮气，如果是热空气，要严格控制含水和温度，过高打出来的料容黄。
- 3、一台机生产的品种较多，打料前清机工作不能马虎。之前打过PP料、有色料或螺杆中残料较多，打出来的PA6玻纤增强切片容黄。
- 4、客户打料使用的抗氧剂牌号、用量不正确，螺杆型号不匹配，控制温度过高，打出来的切片也容黄。