

## 连港工兵135mm液压破碎锤 进口机芯

产品名称	连港工兵135mm液压破碎锤 进口机芯
公司名称	江苏工兵机械装备有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:连港工兵 型号:ZFB7F 产地:中国江苏连云港
公司地址	江苏省连云港市新浦区花果山南山工业区64-22号
联系电话	0518-86099002 15996110021

### 产品详情

该型号钢钎直径为135mm，适20—22吨挖掘机装配。打击力量大，频率稳定，新型设计加固箱体。

型号ZFB7F（钢钎直径135mm）三角型/直型

#### 产品参数

全长：2050 mm

总重量（三角型）：1690 kg

驱动油压：160~190 Kg/cm<sup>2</sup>.F

驱动油量：25~40 L/min

打击频率：330~680 bpm

钎杆直径：135 mm

适配挖机：20~22 ton

#### 一如何判断机油进水了

1、如果发动机的机油中含有的水量比较大的话，机油的油面就会升高。此时，我们可以通过油尺来进行

判断。一旦机油中的含水量过高，那么润滑油的液面就会超出油尺标注的范围，这是很容易辨别的。

6、当液压软管出现激烈振动时应停止破碎器的操作，并检查蓄能器的压力。应检查挖掘机破碎锤高压及低压软管是否振动过于剧烈。如果确实存在这种情况，可能是出了故障，应进行检查、维修。并进一步检查软管接头处是否渗油，若有渗油，应重新拧紧接头处。作业期间应目测钢钎是否有余量，若无余量那是卡在下体里了，应拆下下体，查看部件是否应修理或更换故障部件。