

震旦ADC225定影故障 震旦ADC225 广东震旦

产品名称	震旦ADC225定影故障 震旦ADC225 广东震旦
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

产品详情

震旦adc225打印机驱动是一款操作简单、界面简洁、小巧免费且应用广泛的震旦adc225打印机系统驱动工具。震旦adc225打印机必装的驱动程序，安装之后电脑才可以识别该打印机软件，让你在电脑上进行设置，震旦ADC225，压缩包内包含了32位和64位系统安装包，请选择适合自己系统的进行安装。

不会安装，可以联系科颐他们的技术人员帮你解决问题。

广州科颐办公设备有限公司是一家复印机公司，创立于2008年10月，位于广东省广州市天河北路。公司业务内容是为渠道经销商和终端客户提供办公设备，重点是MFP(多功能一体机)和激光打印机。震旦ADC225数码复印机，震旦ADC225出租复印机，复印机机使用方法，复印机维修，复印机怎么用，复印机租赁，全国8.8促销，区域，广州，深圳，新疆，广西，上海，厦门等地区。

广州科颐办公设备有限公司——震旦ADC225数码复印机

今天有一位客户咨询了科颐办公，震旦ADC225数码复印机，这位客户是在百度看到ADC225数码复印机的，她特地打电话过来问了我们科颐办公地址，震旦ADC225黑色鼓组件，第二天她就来到科颐办公公司参观，对科颐公司规模，实力各方面都非常满意，震旦ADC225定影器，还专门测试了震旦ADC225复印机功能，震旦ADC225定影故障，输出速度，打印画面，扫描，打印，复印，速度，呈现度，清晰度，定影都测试了一遍，相当满意，就直接谈了价格，我们经理给这位热情的客户申请了优惠价，提供来回票费，客户很开心，下单后，科颐办公专门的配送团队送了过去，劝劝几小时就送到了，如果您对复印机打印机耗材配件感兴趣的话都可以咨询我们科颐办公，科颐专注震旦/柯尼卡美能达两大品牌10余年。为你供应的全新原装复印机/打印机/碳粉/耗材等配件，更为你提供贴心的服务态度。

广州科颐办公设备有限公司——震旦ADC225彩色打印机全新出售

，震旦ADC225 A3幅面彩色打印机打印速度和复印速度分别为22页/分钟和26页/分钟，并且可实现黑白与彩色的同速输出，扫描速度达到黑白和彩色同速30页/分钟，杰出的扫描作业能力能够轻松的满足用户将纸质文件进行快速电子归档的要求，实现商务办公的事半功倍。震旦ADC225全新打印机是一款能让你放心办公，轻松实现其它复印机没有的需求，是一款现代先进打印机。

彩色复印机显示故障问题的原因？

一、检查电源保险管

电源保险管烧坏后，机器无任何显示，拆下保险管可见其内部发黑，管丝已断，烧坏保险管的原因，一般是电源地大，为保护机器内部电气装置，保险丝熔断；另一种是一种情况，应在换好保险管开通机器电源之前，对机内各部分进行一次检查，排除造成短路的故障后，才可进行试机。

二、检查各部分开关

复印机可以打开的各面护板，可以拉出来进行维护的整体部件上都没有使电源接通、断开的微动开关，当机门或拉出的部件回位后即通了主电源开关。如果机门内的某一部件安装不合适或没有回到应用有的位置上，机门则无法关严，使机门上顶住微动开关按钮压片的顶杆到不了位。另一常见的原因是微动开关由于长期使用移位，造成接触不良，这时可用改锥代替门顶杆，插入开关孔内，如电源接通，即证明开关位置改变，应将它稍向外调整一点，如果开关损坏，应更换。有些机器面板上虽有显示，但机器的主电源并未接通，仍有一个示意关好机门的指示灯亮，同样应做上述处置。

三、检查其它情况

电源插头未插牢，电源开关损坏或过流保护开关故障而断开，未经复位。

震旦ADC225定影故障-震旦ADC225-广东震旦由广州和承信息科技有限公司提供。广州和承信息科技有限公司位于广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广东震旦在复印机中享有良好的声誉。广东震旦取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广东震旦全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。