

台灯水转印 奇轩 水转印

产品名称	台灯水转印 奇轩 水转印
公司名称	东莞市奇轩塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇下汴富民路34号3号楼501室
联系电话	18598850116 18598850116

产品详情

手机外壳水转印

在转印工艺加工中常见的就是纺织类原材料转印加工，这类产品加工细节非常严密防止转移层爆色对纸张纤维有何要求?一般要求纸张的纤维为长纤维，其柔韧性好，针叶松和阔叶松为相宜。

防止转移层爆色对纸张含水量的措施：底纸的含水量过高，台灯水转印，室内的温、湿度不不乱，转移纸易变形，泛起边沿外形凹凸的荷叶边现象。转移纸的含水量跟着存放时间和存放温度的变化，会不同程度地开释。而转移产品的水分开释过量，纸张的纤维会相对变硬、发脆。经由模切压痕后，压痕处硬化的纸张纤维会被不同程度破坏。

纺织类材料进行水转印膜加工处理，在工艺上需要按照纤维方向垂直排列，才能基本知足转移纸裁成小张后不爆色(指压爆铝层，因为油墨笼盖在转移铝层表面，能比较显著看出爆色)、不扭曲变形。

好的水转印技术体现在哪些方面？

水转印技术还是影响着很多产品的，比如说你经常用的水杯，图案的不容易脱落，很多书面的图案也更加清晰，或者是其他的一些塑料印刷图案更加的清晰，水转印，客户也满意，更加吸引消费者的眼光，这也是水转印技术的作用，而且更加突出才是重要的，还有服装行业吸引，效果好，那么在批发量，销量提高，而且提高之后厂家的各方面也可以提高。水转印技术可克服一般传统印刷及热转印、移印、网印、表面涂装所不能制作之复杂造型及死角等问题。可将任意天然纹路及照片、图档转印在产品上，使产品具有你想要的景致色彩。

水转印加工出现故障要怎么处理？

- 1、丝印加工产品出现位置不准，这个如果发现网版，水转印加工厂，丝印机都没有问题，我们应该考虑是否材料形状不一致或者材料容易收缩或者扩张，如果是容易收缩的，我们应该用过适当温度烘烤，手表外壳水转印，定型后再进行作业。
- 2、网版漏油，如果承印物上面有灰尘，我们不处理干净就开始印刷，到时版膜受损，之后我们应该立即用胶袋在网版背面贴上做应急处理，如果不速度快点版面上的油墨就会干燥了。
- 3、糊版了，指的是网版图文孔部分在丝印过程中不能讲油墨转移产品上，发生这种事情的时候，适当用相应的溶剂擦拭。其他还有些问题我就不一一指明了。

台灯水转印-奇轩-水转印由东莞市奇轩塑胶制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市奇轩塑胶制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑胶工艺品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!