

格尔发右置方向机供货商 正宸动力 玉林格尔发右置方向机

产品名称	格尔发右置方向机供货商 正宸动力 玉林格尔发右置方向机
公司名称	济南正宸动力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市泉利汽配城
联系电话	15253148990

产品详情

转向机总成的结构组成是怎样的?转向机总成包括哪些零部件?

转向器按结构形式可分为：有齿轮齿条式转向器、蜗杆曲柄指销式转向器、循环球-齿条齿扇式转向器、循环球曲柄指销式转向器、蜗杆滚轮式转向器等。按照助力形式又可以分：为机械式（无助力）转向器，和动力式（有助力）转向器两种，其中动力转向器又可以分为气压动力式、液压动力式、电动助力式、电液助力式等种类。转向机总成即转向器，又名转向机、方向机，它是转向系中的部件。它的作用是：增大转向盘传到转向传动机构的力和改变力的传递方向。转向器的操纵是全液压式，也就是说在转向柱和转向轮之间没有机械连接，在转向器与转向油缸之间是液压管或软管链接。

注意事项

3.1在调整行程卸荷阀时，玉林格尔发右置方向机，务必在装上直拉杆后才能调整，否则，行程限位阀将被压到底而失效

3.2务必保证转向系统中的液压油清洁，油脏将会导致行程限位阀卡住而导致转向沉重

3.3调整行程卸荷阀时，在转动方向盘至桥的两个极限位置时手感会稍重，此时只需要增加手力，直至到达桥的限位

3.4本机所带的行程卸荷装置，如在调整过程中未按照27、2.8顺序进

行调整，不会影响限位阀的使用，只要左右满行程转动数次到达

方向盘转向异响的主要原因：

- 1、转向管柱不润滑，摩擦力大。
- 2、检查转向助力油少了。
- 3、检查万向节是否有问题。
- 4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬。
- 5、平面轴承坏了。

正确打方向盘的方法

- 1、避免原地转动方向盘，尽量在车辆移动之后再打方向，格尔发右置方向机多少钱，原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用。
- 2、当车辆停稳之后，格尔发右置方向机价格，应当将方向盘回到正中位置，避免悬挂系统和轮胎承受负荷。
- 3、需要调头的时候，尽量避免方向盘打到死点的位置。

方向盘异响原因和处理方法：

- 1、转向横拉杆球头老化、有旷量。更换转向横拉杆球头，且做四轮定位。
- 2、方向机防尘套漏油。更换防尘套或者重新打黄油。
- 3、转向机故障。可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的，需要更换转向机。
- 4、助力皮带松紧度不当或老化，需调整皮带松紧度或者更换皮带。

格尔发右置方向机供货商-正宸动力-玉林格尔发右置方向机由济南正宸动力汽车零部件有限公司提供。

“原厂,品牌转向助力泵,齿轮泵,方向机,空力机等”选择济南正宸动力汽车零部件有限公司，公司位于：济南市泉利汽配城，多年来，正宸动力坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正宸动力期待成为您的长期合作伙伴！