

# ( PHILIPS维修电话 ) 飞利浦彩超机开机无法启动/启动没反应修理电话

产品名称	( PHILIPS维修电话 ) 飞利浦彩超机开机无法启动/启动没反应修理电话
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:PHILIPS 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

( PHILIPS维修电话 ) 飞利浦彩超机开机无法启动/启动没反应修理电话

上海恒税电气维修有限公司主要维修机器有GE系列彩超.西门子系列.日立系列.飞利浦系列.东芝系列.我们都是芯片级服务维修,在全国维修彩超公司中也是,接到维修后较远的客户争取在24小时到达现场,(有备件的情况下)48小时为您解决问题,西门子彩超故障维修X600仪器开机报错无法进入系统故障维修  
维修西门子系列:PREMIER、G50、G60、X150、X300、X300PE、凤凰、S2000、SC2000、S3000等  
高端机器仪器

正常操作过程中,机器经常无规律的“死机”,有时关机后再重新开机,机器又恢复正常工作。但有时再开机,机器仍旧

“死机”。有时出现“死机”故障时,稍等一会,机器又可自行恢复正常。开始想的比较复杂,环疑的地方都采取过措施,但都不能排除“死机”故障。后来在随机观察中发现,机器在正常操作过程中,“冻结”图象,进行测量后,再按冻结键,以解除“冻结”图象,但此机器回复不到实时检查状态。几次实验,都是在图象冻结,进行必要的测量后,不能再进行下一步操作检查,因此怀疑机器冻结键有问题。打开机盖检查,发现机器的冻结键由于频繁的操作使用,使按键磷铜片有裂缝,引起按键开关的弹性改变,在机器正常操作过程中,按下冻结键后,开关闭合,图像冻结,松开按键,其按键开关应马上断开,以便进行其它操作。但由于此开关磷铜片裂缝,弹性不足,在按键开关外力松开时,其接点不是立即弹开,而是非常缓慢的弹开。这个弹开过程需要的时间,有时短一些,有时长一些,而处于这个时间过程中,操作其它功能键都不好用,出现“死机”故障。解决的方法:由于开关磷铜片有裂缝,开关弹隆变差,使这个开关不能再使用,又由于这个开关比较特殊,市场上不能买到,所以就从键盘其它位置上找了一个不太常用的开关换过来,从此机器“死机”故障再也没出现过。超声设备的“死机”故障如同计算机常碰到的“死机”故障一样,有时会通过关机,然后再开机,机器就会正常工作。但有时“死机”现象无论通过什么应急手段都排除不了,在这种情况下,维修工作者切不可心急,应耐心细致的去查找“死机”故障形成的原因,从而排除“死机”故障。