

衡阳自动化机架焊接加工 自动化机架焊接加工中心 融大机械

产品名称	衡阳自动化机架焊接加工 自动化机架焊接加工中心 融大机械
公司名称	东莞市融大机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市道滘镇南阁西路2号
联系电话	18922514188 18922514188

产品详情

近来有不少厚街、虎门、长安一带的朋友陷入了一个误区，就是不知道如何让判断大型机架加工、东莞大型机架加工、东莞龙门铣床加工哪个较好。不少厚街、虎门、长安一带的朋友一直处于苦恼之中，今天笔者就针对这个话题，给大家提出几个意见，供大家参考一下。

(1) 简单的，从他们公司的公司规模来看，规模大的，自然相对来说有实力一点。

(2) 从他们公司自主拥有的机械设备来看：看看他们有没有大型龙门铣床，自动化机架焊接加工厂家，大型CNC，电脑锣，机架焊接，镗床，搪床等等。

(3) 从他们的影响力来看：通过当地适当的调查，看看他们是否是具实力的大型机械加工厂之一

(4) 看看他们公司大概多了多久，自动化机架焊接加工中心，经验是否丰富！

一、材料

大型机架焊接设备本身使用的材料应符合安全卫生要求，不允许使用对人体有害的材料和未经安全卫生检验的材料。

二、外形

大型机架焊接设备的外形结构应尽量平整光滑，避免尖锐的角和棱。

三、加工区

1.凡加工区易发生伤害事故的设备，应采取有效的防护措施。

2.防护措施应保证设备在工作状态下防止操作人员的身体任一部分进入危险区，自动化机架焊接加工厂商，或进入危险区时保证设备不能运转(行)或作紧急制动。

大型机架焊接加工必须要保证对称度、平衡度、垂直度，按图纸尺寸要求制作

1.大型机架焊接加工时，衡阳自动化机架焊接加工，焊接表面不能出现假焊、气孔、夹渣、裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑、咬边、电焊擦伤、未焊满等缺陷，焊接要均匀美观；

2.大型机架焊接加工完表面不能出现凹凸不平现象；

3.机身表面必须打磨平整，清理焊渣；

4.凡是机架焊接完里面必须清理焊渣，表面必须打磨平整光滑；

5.导带槽的制作必须开合页要吻合，表面平整，不能出现高低，一开一合的现象。

衡阳自动化机架焊接加工-自动化机架焊接加工中心-融大机械由东莞市融大机械科技有限公司提供。东莞市融大机械科技有限公司是从事“焊接设备、自动化设备，智能提升机、环保设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余先生。