

无锡安全手套性能测试 防切割测试

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 无锡安全手套性能测试 防切割测试 |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

产品详情

绝缘手套是用绝缘性良好的特种橡胶制成，即薄又柔软，并有足够的绝缘强度和机械性能，其规格有12KV和5KV两种。

12KV是在1KV以上高压作业区进行操作时使用的辅助类安全用具，在1KV以下电压作业区可作为基本安全用具（人体其他部位不能触及带电体）。

5KV绝缘手套在250V到1KV电压作业区为辅助类安全用具，250V以下作业区可做为基本安全用具使用，即使用该绝缘手套可直接在250V以下低压设备上作业，在1KV以上电压作业区严禁使用。

绝缘手套正确使用方法

使用前，应根据所操作电压范围合理选择12KV或5KV的绝缘手套，并检查是否在有效期范围内。

使用前，应进行外部检查，查看是否完好，表面无磨损、破漏、划痕等。若有粘胶破损或漏气现象，严禁使用。绝缘手套的检查方法由两手抓住绝缘手套的上口两侧，将手套朝手指方向卷曲，当卷到一定程度时，内部空气因体积减小压力增大，手指若鼓起为不漏气，即为良好。

戴上手套应将外衣袖口放入手套伸长部分内。

使用绝缘手套，不能抓拿表面尖利带刺的物品，以免受损伤。

戴绝缘手套不应做非电气工作，也不能用医疗或化工用手套代替绝缘手套使用。

绝缘手套使用后，应内外擦净，晾干再洒上一些滑石粉，以免粘连。