

厂家热议：枣庄市200千瓦进口柴油发电机出租/租赁

产品名称	厂家热议：枣庄市200千瓦进口柴油发电机出租/租赁
公司名称	山东格屋电力设备有限公司
价格	300.00/天
规格参数	品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国
公司地址	山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2405室（注册地址）
联系电话	18252005550

产品详情

厂家热议：枣庄市200千瓦进口柴油发电机出租/租赁

发电机机油温度过高的原因

发电机机油温度过高、耗量过大的原因和排除方法

1 油温表读数超过规定值，加强冷却后仍较高，同时排气冒黑烟

(1)柴油机负荷过重 降低负荷

(2)机油冷却器或散热器阻塞 清洗冷却器或散热器油路

(3)冷却水量或风扇风量不足 注意使冷却水畅通和调整三角橡胶带张紧力使水泵和风扇达到规定转速

(4)机油容量不足 加注机油至规定平面

(5)温度表指示不准确 检验或更换

