

# 山东汽车衡 山东汽车衡200吨 鲁北衡器

产品名称	山东汽车衡 山东汽车衡200吨 鲁北衡器
公司名称	山东鲁北电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县工业园新区69号
联系电话	15689549919 15689549919

## 产品详情

### 山东汽车衡基础需要注意之三

基础：

山东汽车衡必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇筑预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，山东汽车衡，混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期，允许施工时在技术人员指导下采取加早强剂等措施。为防雷，您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻 $<4\Omega$ ，从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电缆线。

一般的施工周期加上基础保养期，前后大概需要20天左右。

山东鲁北电子衡器有限公司山东汽车衡规格：10吨/20吨/30吨/40吨/50吨/60吨/70吨/80吨/90吨/100吨/110吨/120吨/130吨/140吨/150吨/160吨/170吨/180吨/190吨/200吨电子地称，山东汽车衡，山东汽车衡，模拟式汽车衡，便携式汽车衡，山东汽车衡，山东汽车衡100吨，汽车地磅秤，卡车地磅秤等。

### 山东汽车衡乱跳归不了零是什么原因

山东汽车衡为什么会出现跳数现象呢？山东汽车衡跳数了又该怎么样去解决呢？下面我就给大家讲解一下这类的知识！

原因分析（一）：我们都知道地磅是比较怕雷击和泡水的，但是地磅要是泡水了要怎么办？教你如何简要处理地磅泡水方法：首先，电子地磅要是进水了会出现现称重仪表显示不稳定，首先检查一下接线盒，山东汽车衡10米，如果接线盒进水了那么称重传感器的信号都是由接线盒运送出去的，而接线盒内部电路因为积水短路，那么输送出的信号必定不稳定；使用好的处理办法是：把接线盒取下来，再用电风

吹干接线盒进水部分，再试着看看是否能正常称重，若还是不行，那就需要替换接线盒了。

原因分析（二）然后电子地磅称重传感器进水会呈现四个角角差过大，如果是电子地磅称重传感器长期净泡在水中，那称重传感器内部电路也有可能遭到损坏，导致称重差错多过的现象；处理办法是：用万用表测出一侧称重传感器，看一下是哪个称重传感器所到损坏，一般来说称重传感器的修理的费用相对较高，并且修理的时间也比较长，考虑直接更换比较合适。

引坡还有另外一个作用，山东汽车衡200吨，那就是可以方便运输（山东汽车衡）

因为有的时候，部分的货物并不是由汽车送上来的，可能是一些桶装的货物或者是散装的货物，比如，那么有引坡的话，可以用一些小轮子的工具把农作物推到电子地磅上来计重，这是为方面的方法，也是快速的。如果没有这个引坡的话，那就这些轮子的工具就无法进入到地磅秤上来称重了。

山东鲁北电子衡器有限公司山东汽车衡规格：10吨/20吨/30吨/40吨/50吨/60吨/70吨/80吨/90吨/100吨/110吨/120吨/130吨/140吨/150吨/160吨/170吨/180吨/190吨/200吨电子地称，电子汽车衡，数字式汽车衡，模拟式汽车衡，便携式汽车衡，山东汽车衡，山东汽车衡，山东汽车衡

山东汽车衡-山东汽车衡200吨-

鲁北衡器(诚信商家)由山东鲁北电子衡器有限公司提供。山东鲁北电子衡器有限公司是山东德州,衡器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鲁北衡器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鲁北衡器更加美好的未来。