

# 池州输送机 河北双基 网带输送机

产品名称	池州输送机 河北双基 网带输送机
公司名称	河北双基输送设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市蠡县蠡吾镇兑坎庄村工业区
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

如何防范输送机运输中出现损坏

如何防范输送机运输中出现损坏

输送机厂家在完成安装调试后会发给顾客，带式输送机，在运输中有时会出现机身变形或者螺丝脱离现象。到了厂家导致细节上出现了很多问题。刚刚买来的新设备，刮板输送机，出现这样的事情也是一件不开心的。所以输送机厂家要注意在运输中能完好无损的送到顾客手中。

- 1、要看输送机大小，小型的输送机用小的木箱和气泡袋包装好，别出现输送机架空现象，这样就很牢固，在轻微的摇晃不会让输送机损坏。
- 2、较长的输送机要分段式包装，也就是机身断开，网带输送机，这样可以让输送机的机身很好的被木箱和气泡袋保护起来。但是断开位置要便于对接或者拼装，要视频或者电话给顾客讲清楚如何来拼装对接。
- 3、物流师傅不清楚木箱里包装的是什么，在运输中行车速度过快或者道路不好走的时候，车辆颠簸使输送机在木箱中来回摆动撞击，导致输送线损坏。

动力滚筒输送机与无动力滚筒输送机的区别

动力滚筒输送机是带有马达带动链条拉倒齿轮运行的滚筒输送线

无动力滚筒输送机不带马达是通过手动推送物料让物料在滚筒上滑动运行。

滚筒的区别：

动力滚筒输送机带有齿轮有单齿或者双齿轮以及同步轮等动力系统

无动力输送机就没有这些配置，只带有一个固定螺丝固定在机身的钣金上面。

滚筒输送机的辊筒的壁厚有一定的标准，普通常用的壁厚为1.5MM厚

特殊制定的3.0MM厚的也比较常见，针对负载的重量给与不同的滚筒，

材质有碳钢镀锌或者碳钢镀铬。

材质有201不锈钢或者304不锈钢以及316不锈钢材质。

常见的滚筒输送机故障原因主要有以下几种：

- 1、滚筒出现运行时单根滚在静止运行，要查看滚筒的辊轴以及轴承是不是磨损导致的不能正常进行运转。
- 2、电动滚筒出现较大杂音与局部发热的情况。主要是交流电动机启动力矩小或是无法启动造成的，当负载增大时还可能会造成电机停转。
- 3、动力传递系统问题。动力系统出现问题会导致无法将动力及时切除。
- 4、摩擦问题。输送机的摩擦带松动和摩擦因素下降都会引起问题。
- 5、刹车制动问题。如果刹车制动损坏，池州输送机，会导致无法正常将输送机停止运转。
- 6、制动命令无法传递。主要是由于操作制动开关损坏造成的。
- 7、交流电动机问题。交流电动机如果没有启动力矩，或是在空载的情况下无法进行正常启动，或是有不正常的声音，都表明滚筒输送机出现了问题。

池州输送机-河北双基-网带输送机由河北双基输送设备有限公司提供。河北双基输送设备有限公司是一家从事“滚筒,输送带,输送机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“双基”品牌拥有良好。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使河北双基在行业专用设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！