

# 飞利浦便携式彩超机开机一直停留在启动画面死机不动修理方法

产品名称	飞利浦便携式彩超机开机一直停留在启动画面死机不动修理方法
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:PHILIPS 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

### 飞利浦便携式彩超机开机一直停留在启动画面死机不动修理方法

飞利浦彩超机黑屏维修)：飞利浦彩超机显示屏上电屏幕不显示画面维修，飞利浦彩超机显示屏开机启动无反应维修，飞利浦彩超机显示屏开机黑屏无显示维修，飞利浦彩超机显示屏开机启动不了维修，飞利浦彩超机显示屏启动不能开机维修，飞利浦彩超机显示屏开机屏幕不亮维修，飞利浦彩超机显示屏电源指示灯不亮维修，飞利浦彩超机显示屏启动黑屏不亮维修，飞利浦彩超机显示屏上电无法启动维修，飞利浦彩超机显示屏通电屏幕黑屏不亮维修，飞利浦彩超机显示屏开机过一会黑屏不亮维修

在心脏疾病诊断中，Affiniti50\*\*\*的aCMQ技术将ASE及EAE的标准化定量方法与解剖智能技术结合，使得斑点追踪定量不仅更加标准化，而且重复性得到了飞跃式的发展。当采集完一副图像之后，只需选择aCMQ功能，而后选择相应的切面进行解剖模型的匹配，即可自动进行斑点追踪分析，获取GLS、EF、左室容积等一系列数值，同时获取牛眼图等心脏报告，避免人为操作误差，大大提高了工作效率。同时，Affiniti50\*\*\*的a2DQ，无需任何点击，超声图像就会与LV解剖模型自动匹配，感兴趣区进行自动定位，自动追踪识别左室心内膜边界，保证EF的评估，使得EF结果的重复性大大提高，同时获取心脏分析报告。Affiniti50\*\*\*的VPQ血管斑块容积定量开创了血管三维超声研究的先河。使用三维超声血管图像进行分析，仅需简单的操作机器便可自动获得血管斑块的边界、斑块体积、斑块大径、血管狭窄分析、标准化血管指数及灰度中位数等结果，通过VPQ对血管斑块的筛查可以预防动脉粥样硬化及冠心病等心血管疾病。