

卧式不锈钢水箱厂家 济南汇平实力厂家 延安卧式不锈钢水箱

产品名称	卧式不锈钢水箱厂家 济南汇平实力厂家 延安卧式不锈钢水箱
公司名称	济南汇平换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区崮云湖街道办事处大崮山村 7号
联系电话	15964025506 15964025506

产品详情

水泥水箱和玻璃钢水箱等等已经慢慢的被不锈钢水箱所取代，因为不锈钢水箱具有较强的耐腐蚀性，而且不会有藻类生物的滋生，水质的感觉，使得卫生得到了保障。但是如果我们在安装或者保养的时候不注意的话，也会造成很多麻烦，卧式不锈钢水箱定制，下面我们就是用和保养给大家做个简单的了解。

我们使用不锈钢水箱的时候，还是储存生活用水较好，虽然说不锈钢水箱的耐腐蚀性好，但是也不能将化学用水存放进去，如盐酸、硫酸等腐蚀性很高的液体，否则一不小心不清楚的人，会受到害。

不锈钢水箱的上面不要堆放杂物，不要使用硬物对水箱进行敲打，如果有问题出现的话，及时咨询厂家，让其派维修人员来检查维修，当然维修时要将水箱内的水排干净。

不锈钢水箱的入水口的盖子不要随意的打开，如果经常去打开的话，很容易有杂物的进入，定时给水箱清理和杀毒就可以了。

还有很多注意事项，等着大家去发现和改正，这样才能使不锈钢水箱的寿命越来越长，给生活带来越来越多的便利。

为什么要选用不锈钢材质的水箱

近30年来，水箱已经历了4代变革。

较早的水箱是用钢筋混凝土浇灌的，其缺点是容易长青苔、产生裂缝。铁皮水箱普遍有生锈的问题，受冻还容易。第三代是玻璃钢水箱，虽然不会生锈，但玻璃钢材质透光，夏季强烈的日光会使自来水的余氯分解，卧式不锈钢水箱厂家，杀毒能力下降，容易长虫，部分城市已经禁止使用。第四代产品则是1997年起推广的不锈钢水箱。

铁皮水箱生锈问题

例如:楚天都市报消息(记者黄珍 通讯员梁旭光 木易),记者爬上江岸区西马街熊家台社区一栋8层楼房的屋顶平台,一个约2米高的绿皮水箱就架在屋顶上,被太阳烤得滚烫。目光所及之处,可以见到附近楼顶装着30多个锈迹斑斑的旧水箱。水箱旁边,还堆着一大堆锈铁块。

社区用户拧开水头,一滴水也没有。又停水了,等水来了,锈水还要放半天,渣滓吓人。

近几年,年年有人来洗水箱,但停水之后再来水时,接满一桶水,用到后来总会剩下一层铁锈和泥沙。一想到天天吃的自来水总是浸泡着这些脏东西,就觉得心里发慌。

这栋楼1995年建成以来,住户就一直吃这个水箱的水。几年前有人来清洗水箱时,挖出的臭泥沙、铁锈装了几撮箕,被楼顶种菜的居民拿去当肥料。工人洗完了水箱,就打开阀门,没清干净的泥巴、铁锈在水箱里翻江倒海,卧式不锈钢水箱价格,足有一两个月放出来的自来水颜色发黄,夹杂着令人心烦的淤泥和铁锈。

为了我们饮水的卫生及身体健康,以往许多的水泥水箱都改装成不锈钢水箱了。不锈钢水箱对于水泥水箱、玻璃钢水箱及其他水箱而言,其优点是卫生、耐蚀好,延安卧式不锈钢水箱,可以反射在阳光吸收热量,不滋生藻类,什么时候水质的清洁,对于我们饮水的卫生有一个保障。当今社会不锈钢水箱已被应用。

304不锈钢水箱安装调试:

水箱基础可采用混凝土条形梁,或槽钢底架。水箱顶部对角设有空气过滤装置,规格和数量根据尺寸大小由生产厂家装置。水箱里面均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时,应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格参数或方位与实际使用不适合时,由设计人员按实际需要提出。

- 1.水箱满水实验,24小时无渗漏现象;
- 2.管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象;
- 3.观察供水系统运转情况是否正常;
- 4.检查水质杀毒系统是否工作正常。

卧式不锈钢水箱厂家-济南汇平实力厂家-延安卧式不锈钢水箱由济南汇平换热设备有限公司提供。济南汇平换热设备有限公司在换热、制冷空调设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,济南汇平一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:陈经理。