

5千瓦柴油发电机产品详情

产品名称	5千瓦柴油发电机产品详情
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	9300.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

5千瓦柴油发电机产品详情

特点:

- 1、精心设计的商用型欧洲狮发动机，延长发电机寿命、将维护和保养需求降到zui低、确保快速启动以及降低噪声;
- 2、配备大型静音消声，优越的低噪音运转功能;
- 3、低油压停机系统，大大降低了因润滑不足而发生发电机损坏的机率;
- 4、侧置控制面板，易于操作

型号 GT-650TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：5KW

备用功率(KW)：5.5KW

额定频率(HZ)：50

额定电压(V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号：GT188F

活塞排量(ml)：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：25L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油警报：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：940*530*700

净重（kg）：160

备注：图片仅供参考 请以实物为准

5千瓦柴油发电机产品详情柴油发电机错误操作 柴油发电机错误操作会严重影响柴油发电机组使用寿命，下面我们来了解一下在日常生活中，柴油发电机组错误操作方式有哪些

柴油发电机错误操作一：柴油机在机油不足时运转

柴油发电机错误操作二：带负荷急停机或突然卸除负荷后立刻停机

柴油发电机错误操作三：冷启动后未暖机就带负荷运转

柴油发电机错误操作四：柴油机冷启动后猛轰油门

柴油发电机错误操作五：在冷却水量不足或冷却水、机油温度过高的情况下运转