

地磅维修 安徽地磅 合肥匹克型号齐全

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 地磅维修 安徽地磅 合肥匹克型号齐全 |
| 公司名称 | 合肥匹克衡器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市包河区四川路水晶公馆7栋 |
| 联系电话 | 13966669947 13966669947 |

产品详情

电子地磅的稳定性，

主要指秤的计量杠杆由静止位置被破坏以后，经过几次摆动，地磅维修，仍能恢复到原来平稳位置的能力。一台地磅稳定性的好坏主要取决于两点：意识杠杆中心到支点刀刃的垂直距离；而是杠杆的支点与杠杆的重点、力点连线的相对位置。

轴重仪显示或打印的轴载荷不应大于1大秤量+9d，打印值不应小于1小秤量。地磅示值超过Max+9d时应无示值显示，在这里的Max加上9个d应视为示值上限。这项规定，可以保证地磅在其称量范围内使用，从而使称量结果准确、公平合理；贸易结算活动中，能够从技术方面起到保护消费者利益的作用；从使用的角度来看，能起到保障地磅安全操作、不发生永久性变形的功效。对于非称量结果的质量值应不打印。对于小于Min的称量值，由于其相对误差较大不宜使用。

电子地磅用坚硬的材料制造而成的，

在长期的使用过程中 电子地磅 的外壳基本上是不会出问题。而且我们都知道地磅是内部全部是电子原件，电子原件长期在恶劣的环境中工作，难免会出现一些小问题。对这些问题我们是不是束手无策了。如果你不是的维修人员不妨请往下看。

1.当打开电子地磅后，显示器显示出数字并且无规律乱跳。

解决方法：此种问题，多考虑为接线盒水汽太重，安徽地磅，应该用吹风机吹干即可。

2.正常开机后称重结果偏轻或者偏重。

解决方法：按照使用说明书进行电子地磅重新标定。如果标定完毕后问题依然没有得到解决，应该考虑传感器已被损坏。

3.称重完毕后，取下称重物是显示器不归零。

解决方法：上述情况应该是线路破损导致信号衰减，仔细查看电子地磅数据线是否有破损情况，如有应该及时更换。

4.称重是显示器显示的数字不稳定。

解决方法：检查是否地磅置于水平面，重新调整其位置。

电子地磅的正确使用方法如下：

1.秤台要放置水平，30吨电子地磅，i好用水平尺测量一下。

2.每次地磅上磅秤前都要查看下仪表是否为毛重零。

3.秤台的四角要同时接触地面，150吨地磅，不要有悬空现象，检查时可用手分别扳动四角上下晃动，看底角是否抵牢地面，如果悬空，可调整上面螺丝使之平衡器。

4.基坑内要保持清洁，不要有垃圾及物品丢进去，这样就会使秤台卡死或称重结果比实际重量减小，秤台面如有杂物，如油、水等应清扫干净。

地磅维修-安徽地磅-合肥匹克型号齐全由合肥匹克衡器有限公司提供。“地磅,电子地磅,汽车衡,地磅维修”选择合肥匹克衡器有限公司，公司位于：安徽省合肥市包河区四川路水晶公馆7栋，多年来，合肥匹克坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥匹克期待成为您的长期合作伙伴！