

激光机供应商 激光机 苏州隆裕达

产品名称	激光机供应商 激光机 苏州隆裕达
公司名称	苏州隆裕达金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇东山大道4168号19栋
联系电话	18913135938 18913135938

产品详情

光纤激光打标机红光预览和实际打标位置不一致

光纤激光打标机在调试的时候，用红光预览边框定位好，但是在激光打标机标刻的时候，却出现了打标文档位置和定位出现了偏差的情况，激光机，相信很多人遇到过这样的问题，激光焊接机，那么针对这样光纤激光打标机红光预览和实际打标位置不一致如何解决呢？激光打标机无论是光纤激光打标机，紫外激光打标机，还是二氧化碳CO2激光打标机，用户在使用时都有可能遇到同样的问题，那么可以有以下两种方法来解决。

一、光路调整

红光位置偏了，可以手动校正，你把光路外壳打开，在激光器的前方有个定位红光，可以把螺丝松掉，然后对比打标出来的文本位置来调整，直至红光预览与文本位置吻合，重合。

激光打标机安全操作规程如下：

- 1、严禁在设备附近放置易燃易爆物品。设备所在环境应无污染，强电和强磁干扰和影响。
- 2、全天进行操作活动结束后，应关闭电源，擦拭保养机床，清洁和整理工作现场。非技术人员严禁擅自拆开机器，以免企业发生安全事故。
- 3、注意打标范围我们不得使用超过规定管理工作幅面。
- 4、在未弄清某一活动材料以及是否能用激光进行照射或加热前，不要对其加工，以免学生产生大量烟雾和蒸气的潜在危险。
- 5、激光打标机开动时操作管理人员我们不得擅自离开工作岗位或托人待管，如的确发展需要选择

离开时应停机或切断电源开关。

6、要将一个灭火器可以放在我们随手可及的地方；不加工时要关掉激光器或光闸;不要在没有防护的激光束附近进行放置一些纸张、布或其他易燃物。

7、出现问题异常现象，首先需要关闭总电源开关，再行检查，及时有效排除故障或上报主管部门人员。

8、必须遵守讲师的安排，激光机供应商，严格遵守机床操作程序，禁止直视激光源，禁止未经讲师允许的一切作业。

紫外激光打标机在工业制造中的重要性；工业制造中，都离不开各种产品的包装标识，信息标识。熟悉的就是一些指示牌、商标、公司名、图标、logo等信息，当然也有一些我们日常生活中在商品上所见到 的标签、条码、二维码、日期、编号、字符、数字、英文等信息。

这类信息的存在都是需要借助设备才能够根据用户所想而设计出来的，所涉及的范围是相当广泛的，但正因为如此，才能够让行业与行业之间有着密不可分的联系，并且促进了社会的不断发展。

紫外激光打标机作为激光打标设备的种类之一，同时也是标识行业中不可缺少的一种打标设备，能够帮助用户进行简单亦或者是复杂的信息标记与识别，激光机厂家，对于标识行业而言是不可缺少的一份子。

紫外激光打码机的工作原理是通过光化学的消融作用实现的，也就是说依靠激光的高能量在物体表面发生物体或者是化学反应，进而形成标记的一种模式。

紫外的波长只有355nm。小的聚光斑与热影响力（可忽略不计），让其拥有超精细、以及特殊材质打标 的效果，对于那些需要超精细加工的行业而言是必然的选择。

激光机供应商-激光机-苏州隆裕达由苏州隆裕达金属制品有限公司提供。苏州隆裕达金属制品有限公司 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点 击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！