

成都硅pu场地材料，成都硅pu场地厂家

产品名称	成都硅pu场地材料，成都硅pu场地厂家
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

成都硅pu场地材料，成都硅pu场地厂家

硅pu场地出现起泡现象的原因及解决方法

硅pu场地起泡问题是场地建设常见的问题之一，在铺完硅pu弹性层之后，第二天漆面干后可能会出现的现象，轻则是一两处起泡，重则是大面积起泡，大面积起泡问题非常严重，需要重做地面。

硅pu是弹性合成场地表面材料，符合人体工程学原理，满足物理特性的要求。具有上硬、下软的弹性结构特点，可直接在水泥或沥青基础上施工，具有良好的缓冲性和延展性，广泛应用于体育场地。

原因及解决措施：

1、硅PU材料问题，硅PU材料生产厂家鱼龙混杂，小作坊生产的材料往往在技术上不够成熟。

2、现场施工人员技术问题，现场施工、结合现场基础地面实际情况来配料，这些问题都需要有经验的技术人员才能完全掌握的。

3、现场基础地面问题，如基础地面质量达不到要求，有粉化现象、有油污，或混凝土没有按照标准进行养护等问题。

处理时要把起泡处的面层用美工刀全部挖掉，再用面漆进行局部修补，如果整个场地出现大面积起泡的话，则需要把面层磨掉，再重新做面层。