

# 全自动冷切分条机 常州冷切分条机 拓步机械设备有限公司

产品名称	全自动冷切分条机 常州冷切分条机 拓步机械设备有限公司
公司名称	苏州拓步机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇和安路1128号
联系电话	18626100275 18626100275

## 产品详情

分条机工作原理：0~10v对应变频器输出0~电机额定转矩，这样通过调整0~10v的电压就能够完成恒张力的控制。而分条机，计算卷径的部分是通过张力控制器来计算的，当然用PLC架构来实现也是没有题目的。也就是说，可以通过在人机或文本上设定张力，通过PLC计算卷径， $T=F*D/2$ ，所以可以算出需要电机输出的转矩大小，通过模拟量输出接到V系列变频器的转矩给定端就可以了。

### 热切机冷切分条机

热切机用途与特点：

热切机所用的热切刀采用钨钢合金经过特殊工艺加工制成，使用寿命得到大幅度提高。在分切的同时，利用温度将布料的毛边封住，使布料没有毛边产生，并不留布焦。

热切机适用于化纤布，如：尼龙、帐篷布、雨伞布、雪纺、色丁布、45度斜纹布、土工布、无纺布、雪纺等；切机适用在花边生产、服装加工、电脑绣花、包装、彩旗制作、礼品饰品、鞋类加工、装饰辅料类等行业的料的裁切。

热切分条机注意事项1，

本机所用电压为三相四线交流380V，发热管电压为交流220V。开始加温时注意电压是否正常。

2，桌布冷切分条机，

温度不可设置得过高，常州冷切分条机，一般于300-380之间为宜。切布过程中速度和温度要适当配合。

3，排刀时必须保证每把刀都压在滚轮上边，稍有压力。

4，全自动冷切分条机，使用过程中要注意检查机器的螺丝是否松动，链条是否润滑。

5，发生故障时务必请人员进行检查维修。

全自动冷切分条机-常州冷切分条机-拓步机械设备有限公司由苏州拓步机械设备有限公司提供。苏州拓步机械设备有限公司位于苏州市吴中区临湖镇和安路1128号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前拓步机械在服装加工设备中享有良好的声誉。拓步机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。拓步机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。