直连式牛舍风机/牛舍风扇构造上的特点

产品名称	直连式牛舍风机/牛舍风扇构造上的特点
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:订制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196 号
联系电话	13356753345

产品详情

热应激过程中养分调节的影响小于环境管理。与环境热源相比,营养代谢和产热是影响因素。通常的环境冷却控制方法使用风扇,1120牛舍风扇,喷雾,喷雾和湿帘。湿帘风扇模式在北方运行良好,风扇喷雾通常优于风扇喷雾模式。牛奶室和牛棚中的风扇的高度和角度被调整为"牛不能接触它,夏季降温侧墙牛舍风扇,并且Zui是如此之大以至于躺着和喂食的牛体的横截面被吹到风中"(如倾斜约25-32度,高度约为2.1-2.3米,风速大于2.8米/秒)。许多牧草喷雾剂不适合仅喷洒头发但增加热应力,因此热量被阻挡并且不能被排出。喷雾应提前解锁并调试,喷雾开关时间设置应标准"排干和吹干"(如每5-15分钟喷一次,每次喷1-3分钟),然后进行喷洒后排水。疏浚处理。乳制品环境中挤满了小奶牛,这些奶牛受热应激的影响比牛棚更大。同时,尝试创造条件,在环境中使用自然风。不要让风扇吹出与自然风向相反的风向。在养牛场内和周围种植树木,牛舍风扇负压风机,以减少环境热辐射。直连式牛舍风机/牛舍风扇构造上的特点

原因和解决方案:牛舍风扇这些问题通常发生在炎热的夏季,可能通风不足。计算炎热季节所需的通风量,并将其与现有风扇的总额定通风量进行比较。如果需要,安装更大的风扇或增加风扇数量。?风扇不能根据额定通风量供应空气,因为刀片,保护盖和百叶窗脏了,牛舍风扇,孔被扭曲,皮带打滑。这些风扇的直径在24到48英寸之间,使用的功率在

1/4到1马力之间。每月检查风扇皮带并进行调整。直线风扇的风扇需要定期检查叶片螺母的松动情况。每月至少清洁一次风扇的刀片,防护装置和百叶窗。应该注意的是,风扇在清洁之前会断电。进入的风来自较温暖的地方,例如屋顶空间的位置。设置外部空气入口的位置。直连式牛舍风机/牛舍风扇构造上的特点

湿帘装置的安装1湿帘幕墙加负压风机的安装湿幕墙加负压风机的安装有水平和垂直两种类型。对于谷仓面积大,通风降温要求高的谷仓,可以使用水平湿帘冷却系统:如果谷仓太宽,冷却---不明显,两侧的山墙也可以换成湿帘。

。增加冷却---。对于牛舍面积小且温度要求低的牛舍,可以使用垂直湿帘冷却系统。 1湿幕墙加负压风机安装湿幕墙和负压风机均安装在水平和垂直方向。对于谷仓面积大,牛舍风机,通风降温要求高的谷仓,可以使用水平湿帘冷却系统:如果谷仓太宽,冷却---不明显,两侧的山墙也可以换成湿帘。。增加冷却---。对于牛棚面积小,冷却要求低的奶牛房,可以使用垂直湿帘冷却系统。直连式牛舍风机/牛舍风扇构造上的特点